



DR. ARMANDO CHAMORRO ROMO

INTERNISTA - CARDIÓLOGO
HOSPITAL MILITAR
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA

PACIENTE

Nombre: SERVIO ARTURO PAREDES OLIVA

Género: MASCULINO

Fecha de Nacimiento: lunes, 18 de enero de 1954

Historia Clínica No: 000000005253734

Edad: 65 Año(s) 8 Mes(es) 1 Día(s)

Identificación: Propiedad: PROPIA

Tipo: CEDULA DE CIUDADANIA

Número: 5253734

Residencia: Dirección: VDA / EL CEBADAL

Ciudad: TANGUA (NARIÑO)

Teléfono(s): 3122720041, 3127306735

Seguridad Social: Entidad: EMSSANAR S.A.S

Tipo de Afiliado: BENEFICIARIO **Tipo de Usuario:** REGIMEN SUBSIDIADO - TOTAL

Plan: POS-S

Fecha de Atención: jueves, 19 de septiembre de 2019 a las 18:34

Sede de Atención: UNIDAD MEDICA EL BOSQUE - PASTO (NARIÑO) - TEL.7312952

Medidas:

Peso	Talla	Superficie Corporal	Masa Corporal
59.00 Kgs	160 Cms	1.62 Mts ²	23.05 PESO NORMAL

Diagnóstico(s):

Código	Nombre
Z958	PRESENCIA DE OTROS INJERTOS Y PROTESIS CARDIOVASCULARES

Signos Vitales:

Frecuencia Cardíaca	Frecuencia Respiratoria	Temperatura	Presión Arterial
67 ppm	18 rpm	0 °C	120/40 mm de Hg

.NOTA DE EVOLUCION

Motivo de Consulta

Soplo Cardíaco

POP cambio valvular Aortica Biologica (Agsoto/11/2016)

Enfermedad Actual

Paciente con antecedente de Valvulopatía aortica el cual se encuentra con daño severa, refiere presencia de disnea de ejercicio y malestar general. Fue llevado a cirugía con cambio valvular Aortico Biologico

Antecedentes Personales

POP cambio valvular Aortica Biologica

Examen Físico

Cabeza. Normal, tiroides normal, no ingurgitación yugular a 45°

Tórax: C/P limpios ruidos normales.

Corazón: R1 R2 rítmico, soplo protomesosistolico GIII/IV en focos de la base.

Abdomen: Rs Is normales, no masas,

Extremidades: Pulsos normales, Osteomuscular normal.

Estudios Complementarios

Ecocardiograma: H.V.I severa (S.I.V. 1.5) (VFD 140 ml) FE 56%. Aorta bivalva con Estenosis moderada a severa e insuficiencia moderada a severa, (AAI 23 cm2) (Julio/2016)

Ecocardiograma: (S.I.V 1.2) FE 60% (AAI 22 cm2) Prótesis biológica normofuncionante (Vel 2.4 m/s, GP 24 mmHg, GM 16 mmHg) (Feb/2018).

EKG con pobre progresión de la R anterior

Impresión Diagnostica

POP cambio valvular Aortico Biologico

Plan Tratamiento

1. Carvedilol 12,5 x 2

3. ASA 100 x 1

CONTROL EN 6 MESES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **27.487.238**
BURBANO DELGADO

APELLIDOS
ANA LUCIA

NOMBRES

Ana Lucia Burbano
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-OCT-1967**
TANGUA
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1985 TANGUA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2313600-00454420-F-0027487238-20130810 0034295554A 1 40412204

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **5.253.734**

PAREDES OLIVA
 APELLIDOS

SERVIO ARTURO
 NOMBRES

Servio Paredes
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1954**

GUACHUCAL
 (NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

24-ABR-1975 GUACHUCAL
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VAHA



A-2313600-43157182-M-0005253734-20071009 00049 072821 02 216583264

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.222.141**

BURBANO MENESES
 APELLIDOS

HORACIO HERNANDO
 NOMBRES

Horacio Burbano
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-JUL-1943**
YACUANQUER
 (NARIÑO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-1966 PITALITO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS CALINDO VAENA



A-2313600-43164530-M-0012222141-20071022 00243 07296M 02 216583286

REGISTRO FOTOGRAFICO



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta parte inferior de la ventana



Grieta a lo largo de toda la pared.



Grieta parte superior de la ventana



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta parte inferior de ventana



Grieta y caída del repello en parte superior de la puerta



Grieta alrededor del marco de la puerta



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta a lo largo de toda pared



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta parte inferior de la ventana



Grieta parte superior de la ventana



Grieta parte superior de la puerta



Grieta a lo largo de toda la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Presencia de goteras y agrietamiento de cielo raso



Grieta parte inferior de la ventana



Grieta en la pared



Presencia de goteras



Agrietamiento de la pared



Caída de repello y daño del lavadero

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Presencia de grietas y caído del repello



Grieta en parte superior de la puerta



Caída del repello



Grieta en parte superior de la puerta



Grieta en parte superior de la ventana



Grieta en la pared



Grieta en la pared



Grieta en pared



Grieta a lo largo de la pared y caída de repello



Grieta a lo largo de la pared



Grieta a lo largo de la pared.



Tejas recorridas y presencia de goteras



Tejas recorridas



Caída del repello