



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 10 06 2020

No. DE ACTA 230

UNIDAD FUNCIONAL: 5.2

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 10/06/2020 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Pasto VEREDA: Fray Ezequiel

PR Inicial: 36 + 550 PR Final: 3 + 560 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Fray Ezequiel Nombre propietario: Isaura Cristina Ruano B. C.C 36756497

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Melli Adriana Ruano TELÉFONO: 3104275853

C.C 27093297 De: Pasto Parentesco Hermana

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

- 1. Agua: SI NO
- 2. Alcantarillado: SI NO
- 3. Energía: SI NO
- 4. Teléfonos: SI NO
- 5. Gas: SI NO
- 6. Tv satelital: SI NO
- 7. Otro: SI NO

- 1. Vivienda 2. Comercial
- 3. Institucional 4. Industrial
- 5. Mixto 6. Educativo
- 7. Recreacional 8. Baldío
- 9. Residencial 10. Agropecuario
- 11. Minero 12. Religioso
- 8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos SI NO
- 2. Ganadería SI NO
- 3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre 2. Carreteable
- 3. Vía Pública
- 4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

- 1. Plana Repellada Ladrillo
- 2. Montañosa Estucada Bloque de concreto
- 3. Ondulada Pintada Tapia
- 4. Escarpada Sin acabados Prefabricado

- Concreto Teja de barro
- Tierra Losa
- Tableta Eternit
- N.A Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

- Mampostería en ladrillo Baldosa Reja Alambre de púa
- Mampostería en bloque Concreto Muro Cerramiento Vegetal
- Pórticos Tierra No tiene Postes de concreto
- Combinado Madera Postes de madera Otro _____
- Otro _____ Cerámica Otro _____ VoBo. Propietario _____



GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro _____

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro ninguno

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes _____
ninguno.

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas
Otro ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

2009 aprox.

OBSERVACIONES ADICIONALES

Propietaria recibe a satisfacción el estado de su vivienda.

Se entregan 10 fotografías y un video.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

Fisuras en muros

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No se observan deslizamientos, fallas o pérdida de banca.

Para constancia firman quienes intervienen, a los 10 días del mes de junio de 2020

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Merti Adriana Ruano B
Nombre: Merti
Cédula: 27 093 297. pasto.
Teléfono: 310 427 5853

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Marta Camila
Nombre: Marta Camila Benavides R.
Cédula: 1085340450
Cargo: Ingeniera Auxiliar.

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: Juan Espinoza León
Nombre: Juan Espinoza León
Cédula: 819631
Cargo: Director técnico


REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: Juan Barera
Nombre: Juan Barera
Cédula: _____
Cargo: _____





REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1: contacto inicial y vista frontal de la fachada de la vivienda









fotografía 2: fotografía de la hermana de propietaria de la vivienda procediendo a firmar acta de cierre con debida autorizacion



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)






ANEXO

El día miércoles 10 de junio de 2020 se realiza visita técnica al predio de la señora Isaura Cristina Ruano con el fin de elaborar acta de cierre.

La visita es atendida por la Señora Merli Adriana Ruano, hermana de la propietaria, quién con previa autorización manifiesta su aceptación en la presente acta de cierre y declara recibirla a satisfacción, así como se declara que El Consorcio SA se encuentra a paz y salvo por todo concepto

Coordenadas = $1^{\circ}10'58''N$
 $77^{\circ}16'35''W$





ANEXO

