



CONCESIONARIA VIAL  
UNIÓN DEL SUR

# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 19 08 2021

No. DE ACTA 163

UNIDAD FUNCIONAL: UP 1.3

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 18 08 2021

Inicial  Seguimiento  Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

## LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Ipuales VEREDA: San Juan

PR Inicial: 187140 PR Final: 187130 Margen: Derecho X Izquierdo

Dirección: San Juan Nombre propietario: Mona Flor Alba Romero C.C 27 159 618

## INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Mona Flor Alba Romero TELÉFONO: 311 584 07 78

C.C 27 159 618 De: Ipuales Parentesco propietario

## DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro: \_\_\_\_\_

### SERVICIOS PÚBLICOS:

### OBSERVACIONES

### USO ACTUAL

- 1. Agua:  SI  NO
- 2. Alcantarillado:  SI  NO
- 3. Energía:  SI  NO
- 4. Teléfonos:  SI  NO
- 5. Gas:  SI  NO
- 6. Tv satelital:  SI  NO
- 7. Otro:  SI  NO

piped.

- 1. Vivienda  2. Comercial
- 3. Institucional  4. Industrial
- 5. Mixto  6. Educativo
- 7. Recreacional  8. Baldío
- 9. Residencial  10. Agropecuario
- 11. Minero  12. Religioso
- 8. Otro \_\_\_\_\_

### ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 1. Cultivos  SI  NO
- 2. Ganadería  SI  NO
- 3. Otros  SI  NO

### ACCESIBILIDAD

- 1. Servidumbre  2. Carreteable
- 3. Vía Pública
- 4. Otro \_\_\_\_\_

### TOPOGRAFÍA

### FACHADA

### MUROS

### ANDEN

### CUBIERTA

- 1. Plana  Repellada  Ladrillo
- 2. Montañosa  Estucada  Bloque de concreto
- 3. Ondulada  Pintada  Tapia
- 4. Escarpada  Sin acabados  Prefabricado

- Concreto  Teja de barro
- Tierra  Losa
- Tableta  Eternit
- N.A  Zinc

### ESTRUCTURA

### PISOS

### CERRAMIENTO

- Mampostería en ladrillo  Baldosa  Reja  Alambre de púa
- Mampostería en bloque  Concreto  Muro  Cerramiento Vegetal
- Pórticos  Tierra  No tiene  Postes de concreto
- Combinado  Madera  Postes de madera  Otro \_\_\_\_\_
- Otro \_\_\_\_\_ Cerámica  Otro \_\_\_\_\_ VoBo. Propietario

<b>GRIETAS Y FISURAS</b>	<b>HUMEDADES</b>	<b>OTROS</b>	<b>HUNDIMIENTO DE PISOS</b>
Muros <input type="checkbox"/>	Muros <input type="checkbox"/>	Muro de contención <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Pisos <input type="checkbox"/>	Pisos <input type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>	
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>	<b>DESPLAZAMIENTOS</b>
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input type="checkbox"/> Columnas <input type="checkbox"/>
Otro <u>ninguna</u>	Otro <u>ninguna</u>	<u>ninguna</u>	Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI  NO

28 años aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexan 3 fotografías de coordenadas:  $0^{\circ} 53' 25.18'' N$   
 $-77^{\circ} 32' 49.46'' W$

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No se evidencian

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No se evidencian

Para constancia firman quienes intervienen, a los 19 días del mes de agosto de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Maria Clara Alba Romero  
Nombre: Maria Clara Alba Romero  
Cédula: 27 159 618  
Teléfono: 311 589 02 78

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]  
Nombre: Luis Fernando Tinoco Ortiz  
Cédula: 1008338998  
Cargo: Ingeniero Auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: Juan Espinoza León  
Cédula: 819631  
Cargo: Director técnico


REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Firma de acta de cierre por parte de propietaria

2

3

4

5

6



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)

7

8

9

10

11

12

ANEXO

El día 14 de agosto de 2021 se realizó visita técnica en la vivienda de la señora Mencia Flor Alba Romero con el fin de elaborar acta de cierre.

La visita es atendida por la propietaria, quien manifiesta su aceptación en la presente acta de cierre y declara recibirla a satisfacción, así como declara que el consorcio Gh se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual manera se entendió que se ha llegado a un acuerdo voluntario de transacción entre las partes de conformidad a los artículos 2.464 y siguientes del Código Civil Colombiano, y demás normas concordantes y aplicables, por lo cual pone fin a todas las disputas judiciales y extrajudiciales existentes entre ellas, con relación al levantamiento objeto del presente cierre.

M. Flor Alba Romero  
27 159 618



ANEXO

0