

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGs	Fecha: 05/09/2014



**PROYECTO DE CONCESION
 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
 RUMICHACA – PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 01/11/2017

Lugar: Ruta 536
 Nombre visitado: Carmen Pucará GSAC 019-17

Objetivo de la visita:
 Seguimiento PPGs

Aspectos tratados:
 La usana explica que el agua del lagudera y la ducta a no tener desahque a la via. Se explica a la usana que ningún desahque de agua puede hacerse sobre la via, en las via solo se recoger aguas lluvias se explica que la usana deberá realizar la corrección de las aguas y su poco caudal, a dar el debido tratamiento sin perjudicar la infraestructura de la via.

Conclusiones:
 - Usana se niega a firmar puesto que está en desacuerdo con que a otras personas se se les permita descargar aguas en la via cerca del sector.


Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: <i>Fiber De la Portilla C.</i>	Nombre: <i>Carmen Pucará</i>
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>Usana se niega a firmar.</i>
Cedula: <i>1085247147 PASTO.</i>	Cedula:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 02 /11/2017

	
Descripción Inspección a predio Sector Las Cruces	Descripción Inspección a predio Sector Las Cruces


Descripción Inspección a predio Sector Las Cruces