



| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|--------------------|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |  CONCEJALÍA Rumichaca Pasto UNIÓN DEL SUR | Código: GCSP-F-135 |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | Versión: 001 |
| | FORMATO | SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS | | Fecha: 05/09/2014 |

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha de ingreso: 13/06/2018 Radicado de Ingreso: 65A00349-18

Área responsable del tramite: Mantenimiento Fecha de remisión: 15/06/2018

Avance en el trámite:
 se da por cerrada la petición al realizar el trabajo de roceria y limpieza. igualmente, se le explica como es el trabajo para la recolección y limpieza de la basura.

Fecha de respuesta: 04/07/2018 Radicado de salida: 65A00349-18



| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario | Si <u>X</u> | No <u> </u> |
| Estado del requerimiento | Abierto <u> </u> | Cerrado <u>X</u> |

Observaciones:
 la usuaria Carmen potosi esposa del señor Jorge se encuentra satisfecha por el trabajo realizado.

Carmen H. Potosí
37004904

Anexos:


| | |
|--|---|
| Profesional Social Concesionario: | Profesional Social Interventoria que verifica: |
| Nombre: <u>Sandra Iba G.</u> | Nombre: <u>Florencia R.</u> |
| Firma: <u>[Firma]</u> | Firma: <u>[Firma]</u> |
| Cédula: <u>1075225328</u> | Cédula: <u>1085246469 Pasto</u> |
| Fecha revisión: <u>04/07/2018</u> | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------|--|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |  GOBIERNO DE LA UNIÓN DEL SUR | Código: GCSP-F-133 | |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | Versión: 001 | |
| | FORMATO | REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs | | Fecha: 05/09/2014 | |

**PROYECTO DE CONCESION VIAL UNION DEL SUR
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 15 DE SEPT DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


| |
|--------------------------|
| Fecha: 04/07/2018 |
| Lugar: PR 16+20 |



Descripción: Predio antes de la rocería.





Descripción: Predio después de la rocería.



Descripción: Cierre de petición GSAU0349-18.



Descripción: Limpieza del predio

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|--------------------|--|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | |  UNIÓN DEL SUR | Código: GCSP-F-133 | |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | | Versión: 001 | |
| | FORMATO | REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS | | Fecha: 05/09/2014 | |

**PROYECTO DE CONCESION VIAL UNION DEL SUR
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 15 DE SEPT DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| |
|-----------------------|
| Fecha: 04 / 09 / 2018 |
| Lugar: PR 16+20 |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Descripción: Seguimiento petición GSAU0349-18. | Descripción: Alcantarilla PR 16+20. |