

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 05 / 10 / 2018

Lugar: Vereda el Tambor

Nombre visitado: MARIELA TIMANA

Objetivo de la visita: Verificación del estado actual de la vivienda en acompañamiento con el profesional del área de Geología del consorcio SH.

Aspectos tratados:



Se realiza inspección del estado del predio y la vivienda de la señora Mariela Timana, ubicada en la vereda el Tambor, en acompañamiento por parte del consorcio SH del profesional en Geología David Narváez, del área predial Ingeniero Kevin Pinza y por parte de la Concesionaria del programa de Atención al Usuario Marilyn Ordóñez.


Después de realizar el recorrido se determina que los daños que presenta la parte fisca de la vivienda no están asociados a la parte constructiva a cortes o excavaciones. Existe la probabilidad que los daños preexistentes se magnifiquen por el paso continuo de maquinaria pesada.

Conclusiones:



Acorde a lo registrado en el acta de vecindad inicial y de seguimiento no se observa un cambio significativo en las grietas existentes, sin embargo se evaluará la posibilidad de realizar un monitoreo de las grietas en un tiempo prudente y acorde a dicho monitoreo dar una respuesta definitiva.

(Se anexa lista de asistencia)

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Marilyn Ordóñez E.	Nombre: Mariela Timana
Firma: 	Firma: 
Cedula: 1087645777	Cedula: 27487722-

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Versión: 003
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 21/10/2014

FIRMA DE ASISTENTES		
NOMBRE-APELLIDOS	CARGO	FIRMA
David Narváez	Geólogo junior	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kevin Pinzo	Ingeniero auxiliar de campo	<i>[Handwritten Signature]</i>
Martin Fortilla C.	Conducto Aten. Usuario	<i>[Handwritten Signature]</i>
Marilyn Odoñez C.	AUX. Social	<i>[Handwritten Signature]</i>
maricela timone		

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: <u>05 / 10 / 2018</u>
Lugar: vereda el Tambor

	
Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana	Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana
	
Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana	Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana