
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Rumichaca Pasto UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO**  
**SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: 25 / 09 / 2018      Radicado de Ingreso: GSAU0565-18

Área responsable del tramite: Ambiental CSTH      Fecha de remisión: 25 / 09 / 2018

Avance en el trámite: En atención a la solicitud de la señora Janeth Portilla, se realiza visita de seguimiento, en donde se realiza la verificación de la correcta instalación de la polisombra como medida de mitigación de polución.


Fecha de respuesta: 05/10/2018      Radicado de salida: GSAUR0565-18



Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Estado del requerimiento	Abierto <input type="checkbox"/>	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: Con la instalación de la polisombra se da por cerrada la solicitud

\* Daniela P. Muñoz.

Anexos:  
 Registro Fotográfico

<b>Profesional Social Concesionario:</b>	<b>Profesional Social Interventoria que verifica:</b>
Nombre: Marilyn Ordoñez C.	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cédula: 1087645777	Cédula:
Fecha revisión: 05/10/2018	

 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCSP-F-133
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
	<b>FORMATO</b>	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	
			<b>Fecha:</b> 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION  
 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S  
 RUMICHACA – PASTO  
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Fecha: <u>05 / 10 / 2018</u>
Lugar: vereda el Cebadal

	
Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana	Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana
	
Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana	Descripción: Visita de inspección a predio de la señora Mariela Timana