



Fecha de elaboración: 09 07 2019

No. DE ACTA

UNIDAD FUNCIONAL: 5

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 08 07 2019

Inicial

Seguimiento

Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA

VIVIENDA

MURO

ACCESO

OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño

MUNICIPIO: Pasto

VEREDA: La Merced

PR Inicial: 31 + 576

PR Final: 31 + 590

Margen: Derecho

Izquierdo

Dirección: KM 9 Via al sur

Nombre propietario: Martha Cecilia Bravo

c.c 27'529'183

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Martha Cecilia Bravo

TELÉFONO: 300 314 3302

C.C 27'529'183

De: Tuquesres

Parentesco

Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario

Arrendatario

Administrador

Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Agua: SI NO

2. Alcantarillado: SI NO

3. Energía: SI NO

4. Teléfonos: SI NO

5. Gas: SI NO

6. Tv satelital: SI NO

7. Otro: SI NO

1. Vivienda 2. Comercial

3. Institucional 4. Industrial

5. Mixto 6. Educativo

7. Recreacional 8. Baldío

9. Residencial 10. Agropecuario

11. Minero 12. Religioso

8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos SI NO

2. Ganadería SI NO

3. Otros SI NO

ACCESIBILIDAD

1. Servidumbre 2. Carreteable

3. Vía Pública

4. Otro _____

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

1. Plana

Repellada

Ladrillo

Concreto

Teja de barro

2. Montañosa

Estucada

Bloque de concreto

Tierra

Losa

3. Ondulada

Pintada

Tapia

Tableta

Eternit

4. Escarpada

Sin acabados

Prefabricado

N.A

Zinc

ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo

Baldosa

Reja

Alambre de púa

Mampostería en bloque

Concreto

Muro

Cerramiento Vegetal

Pórticos

Tierra

No tiene

Postes de concreto

Combinado

Madera

Postes de madera

Otro Polisombra

Otro _____

Cerámica

Otro _____

VoBo. Propietario



GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro _____

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No

DESPLAZAMIENTOS

Muros Columnas

Otro _____

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura? _____

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

OBSERVACIONES ADICIONALES

En el momento no existe ninguna construcción en el predio, en lo referente a vivienda

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

En el momento se observa que en la parte central del predio existe excavación por la construcción de descole de alcantarilla.

- se aclaro que la excavación mencionada anteriormente corresponde a la del descole de alcantarilla nueva y que esta aproximadamente en PP 31+580

Para constancia firman quienes intervienen, a los

9 días

del mes de

julio

de

2019

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Martha Boaro

Nombre: Martha Boaro

Cédula: 94589183

Teléfono: 3003143302

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Signature]

Nombre: Mayra Tatiana Rosales Ojeda

Cédula: 1085331915

Cargo: Ingeniera auxiliar de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____

Cargo: _____

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____

Nombre: _____

Cédula: _____


Cargo: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




Predio afectado de propiedad de la señora Martha Cecilia Bravo, ubicado en el sector La Merced




Descole de alcantarilla construido dentro del predio de la señora Martha Cecilia Bravo sin previa autorización, el cual solicita se retire y se restablezca las condiciones iniciales del terreno




Excavación para descole de alcantarilla construido dentro del predio de la señora Martha Cecilia Bravo sin previa autorización, lo cual se solicita sea rellenado



Encole de alcantarilla nueva que pasa por el predio de la señora Martha Cecilia Bravo



Encole de alcantarilla nueva que pasa por el predio de la señora Martha Cecilia Bravo ubicado en PR 31+580




Encole de alcantarilla de vía antigua








REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



Descole de alcantarilla de vía antigua, el cual pasa por costado derecho del predio de la señora Martha Cecilia Bravo



ANEXO

El día martes 9 de julio de 2019 se realiza visita de seguimiento para inspección ocular al predio de propiedad de la señora Martha Cecilia Bravo de Saldana, con el fin de verificar los daños que se pudieron ocasionar con la construcción de un descole de alcantarilla sin autorización o conocimiento previo por parte de la peticionaria

Durante la inspección se verifica que dicho descole se realizó en aproximadamente el área central del predio y que la excavación realizada es considerable, por lo cual la propietaria solicita el relleno respectivo de manera inmediata, así como también la adecuación del predio con el fin de reestablecer las condiciones normales en las que se encontraba antes de la construcción del descole, esto además con el fin de evitar que el agua que descola en el predio pueda afectar la estabilidad del terreno

Adicionalmente la propietaria manifiesta que no autoriza la colocación de tubería de alcantarillado por ningún área del lote y que la existente del descole se debe taponar o retirar

