# SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FORMATO SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS Código: GCSP-F-135 Versión: 001 Fecha: 05/09/2014

### PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES	
Fecha de ingreso: 12/07/2018	Radicado de Ingreso: GSAUO 395 - 18
Área responsable del tramite: CSH F	echa de remisión: 12 / 07 / 2018
Avance en el trámite: El di'a 16 de julio de 2018 se realiza visita para inspección de infraestructura teniendo en wenta el acta de vecindad inicial.	
Fecha de respuesta: 26.07.2018.	adicado de salida: QSAUO395-18
Respuesta recibida a satisfacción por el peticion Estado del requerimiento	Abierto   No
Observaciones: Desde el drea competente se efectuó solicitud de pago por concepto de reposición de cristal de ventana, a la espera de su autorización. La solicitud se encuentra en proceso de tramite y seguimiento.	
Anexos: Se anexa registro Fotografico de Visita, Disoaria visitada: Rosa Puchana Rosa Pudnana	
Profesional Social Concesionario:  Nombre: David Yacelga Narvalez  Firma: Ruegal Tay  Cédula: 1.085-312-344	Profesional Social Interventoria que verifica: Nombre: Firma: Cédula:
Fecha revisión: / 1/4/	



#### SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS



haca9

Versión: 001

Fecha: 05/09/2014

Código: GCSP-F-133

## PROYECTO DE CONCESION CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S RUMICHACA – PASTO CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

#### **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Fecha: 26 / 07 / 2018

Lugar: Campamento Tangua, PK14+330



Descripción. Vista de seguimiento a GSAU0395-18