

 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		Código: GCSP-F-135
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 Versión: 001
	<b>FORMATO</b>	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS	Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO  
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO  
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: 2018-02-08	Radicado de Ingreso: GSAU0168-18
------------------------------	----------------------------------

Area responsable del trámite: AREA TECNICA - MANTENIMIENTO	Fecha de remisión: 2018-02-08
--	-------------------------------

**Avance en el trámite:**  
Con oficio radicado OM038-18 se responde al documento radicado R000189-18, en este se destaca que el día 21 de febrero de 2018 el equipo de mantenimiento de la CVUS realizo visita al PR 62+500 en donde evidencio el correcto funcionamiento de la alcantarilla, con lo anterior se da por cerrada la solicitud.

Fecha de respuesta: 2018-02-26	Radicado de salida: GSAUR0168-18
--------------------------------	----------------------------------

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No
Estado del requerimiento	Abierto	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones:

Anexos:

<b>Profesional Social Concesionario:</b>	<b>Profesional Social Interventoria que verifica:</b>
Nombre: <i>L. BEYLA CALDINA OLIVERA LOPEZ</i>	Nombre: <i>HOLANOLIA SANDOZ B</i>
Firma: <i>L. BEYLA CALDINA OLIVERA</i>	Firma: <i>HOLANOLIA SANDOZ B</i>
Cédula: <i>1085 283 383</i>	Cédula: <i>267572</i>
Fecha revisión: <i>26/02/2018</i>	Fecha revisión: <i>26-02-18</i>