
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs	

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha de ingreso: 11/04/2018 Radicado de Ingreso: CSAU0272-18

Área responsable del trámite: Ambiental Fecha de remisión: 11/04/2018
CSH

Avance en el trámite: El día viernes 23 de Abril, se le informa a la señora Teresa de la Cruz, peticionaria, que el derecho de petición fue remitido a las áreas Ambiental y de Producción con el fin de que se tomen las acciones pertinentes y se de trámite de respuesta. Así mismo se informa que se iniciaron con las medidas, como es recolección con palantra, y posterior limpieza con escobillas.

Fecha de respuesta: Radicado de salida:



Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <u>X</u>	No <u> </u>
Estado del requerimiento	Abierto <u>X</u>	Cerrado <u> </u>
<u>Seguimiento</u>		

Observaciones: La peticionaria manifiesta que efectivamente se están realizando los trabajos de limpieza, a partir de las 5:00 p.m.

Luzardo Escobar
27-487064.

Anexos: Registro fotográfico.

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoría que verifica:
Nombre: <u>Milena Ojeda</u>	Nombre:
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma:
Cédula: <u>37-724-579</u>	Cédula:
Fecha revisión: <u>1/A6</u>	

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION VIAL UNION DEL SUR
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 27 DE OCT DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 13/04/2018

Lugar: Municipio de Tangua, Barrio Bolívar



Descripción: Se realiza seguimiento a la petición GSAU0272-18, informando que el Derecho de Petición fue remitido a las áreas Ambiental y de Producción, así mismo se informa que desde ya se han tomado las medidas pertinentes en aras de mitigar la generación de polvo, como es recolección de material y lavado de la vía.