
 <b>ANI</b> Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		 GOBIERNO DEPARTAMENTAL <b>UNIÓN DEL SUR</b>	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO**  
**SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: **03 / 10 / 2018**      Radicado de Ingreso: **6SA00594-18**

Área responsable del trámite: **Social**      Fecha de remisión: **03 / 10 / 2018**


**Avance en el trámite:** Con el propósito de realizar el trámite y respuesta frente a la solicitud de la señora Nora Santacruz se usó la ubicación de las alcantarillas de su predio para tomar registro fotográfico de las mismas con el fin de efectuar el trámite con el área encargada para su posterior ejecución del caso y dar respuesta a la peticionaria. Se explica a la señora Nora Santacruz el proceso de trámite de su petición.



Fecha de respuesta: **13.10.2018**      Radicado de salida: **6SA00594-18**

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No
Estado del requerimiento:	Abierto	Cerrado
	X	

**Observaciones:** La señora Nora Santacruz reitera la importancia en época de lluvias de realizar el entubamiento en la alcantarilla ubicada aproximadamente en el PK 8+200 de la Carretera Spblon Obispo. De igual manera reitera su solicitud de realizar el desmonte de la obra alcantarilla ubicada en el PK 8+210.

Nora Santacruz.  
 Anexos:

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoría que verifica:
Nombre: <b>STEFANY TORRES CAICEDO</b>	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cédula: <b>108520484</b>	Cédula:
Fecha revisión: <b>13/10/2018</b>	

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>			Código: GCSP-F-133
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	<b>FORMATO</b>	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION VIAL UNION DEL SUR  
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 27 DE OCT DE 2015**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**Fecha:** 13/10/2018

**Lugar:** Vereda Tablón Obraje – Municipio de Tangua





**Descripción:** Solicitud presentada por la señora Nora Santacruz sobre realizar el entubamiento en la alcantarilla ubicada aprox. en e PK 8+200 de la vereda Tablón Obraje – Tangua.



**Descripción:** Solicitud presentada por la señora Nora Santacruz sobre realizar el entubamiento en la alcantarilla ubicada aprox. en el PK 8+200 de la vereda Tablón Obraje – Tangua.



 Agencia Nacional de Infraestructura	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>		<b>Código:</b> GCSP-F-133
	<b>PROCESO</b>	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	<b>Versión:</b> 001
	<b>FORMATO</b>	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS	<b>Fecha:</b> 05/09/2014
			



**Descripción:** Solicitud presentada por la señora Nora Santacruz sobre realizar el desmonte en la alcantarilla ubicada aprox. en el PK 8+210 de la vereda Tablón Obraje – Tangua.



**Descripción:** Solicitud presentada por la señora Nora Santacruz sobre realizar el desmonte en la alcantarilla ubicada aprox. en el PK 8+210 de la vereda Tablón Obraje – Tangua.