

San Juan de Pasto, 14 de noviembre de 2018

Rdo:
Marilyn Ordóñez
Aux. Social
OF. Tangua
15/Nov/2018
03:15 pm

Señores:

CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR SAS

Asunto: Derecho de petición

Mediante la presente solicito se realice nuevamente la visita para verificar el estado y funcionamiento de la alcantarilla presente en el PR 62+500 y se estudie la posibilidad de instalar Tubería desde la aleta de la estructura hasta un punto seguro donde no se presenten inundaciones, debido a que en temporada de invierno el caudal recogido por la estructura es tan grande que inunda la vivienda de mi propiedad poniendo en riesgo la salud y seguridad de mi familia; situación que se ha visto afectada con las obras desarrolladas en la construcción de la doble calzada ya que en la actualidad la evacuación no solo es de aguas lluvias sino también de material sólido proveniente de las excavaciones lo que ha colmatado la zanja por donde escurre el agua ladera abajo.

Por lo tanto mi solicitud radica en el estudio del problema causado después de que el agua sale de la estructura de la alcantarilla, ya que los funcionarios de la concesión que realizaron la visita ante mi anterior solicitud solo se limitaron a revisar el estado de la estructura de captación de acuerdo a lo expresado en el oficio OM 038 -18.

Anexo

- Registro fílmico
- Oficio OM 038-18

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

Floriberto Rosero
FLORIBERTO ROSERO

C.C 12.969.725

Tel 323 3671770

Original 1. Concesionaria Vial Unión del Sur SAS

Copia 1. Interventoría



Rumichaca
Pasto



CM 038-18

San Juan de Pasto, 21 de febrero de 2018

Señor
FLOREBERTO ROSERO
Cel 3137098109
Vereda Cebadal - angua - Nariño

Referencia: Contrato de Concesión Bajo el esquema APP 15 del 11 Sep. De 2015

Asunto: Su comunicación Radicado R000189-18

Cordial saludo,

En virtud de su comunicación citada en el asunto, nos permitimos comentar que el día 21 de febrero de 2018 personal del equipo de Mantenimiento de la CVUS realizó visita al sector referenciado donde se evidencia el correcto funcionamiento de la alcantarilla ubicada en el PR 62+500, a continuación, se presenta registro fotográfico de la visita:



www.uniondelosur.com

San Juan de Pasto

26-02-2018 11:10 am
Floreberto Rosero 1896973

Calle 97 No. 21-60 Edificio Prohonor para el Rescate C.R.
Carrera 30 A e 17A 24 - Grupo San Juanito
Tel: 115727364500 - San Juan de Pasto



Wumichaca
Pasto



DM 035-18

San Juan de Pasto, 21 de febrero de 2018

Señor
FLORIBERTO ROSERO
Cel 3137058169
Vereda Cebada - angua - Nariño

Referencia: **Contrato de Concesión Bajo el esquema APP 15 del 11 Sep. De 2015**

Asunto: **Su comunicación Radicado R000189-18**

Cordial saludo.

En virtud de su comunicación citada en el asunto, nos permitimos comentar que el día 21 de febrero de 2018 personal del equipo de Mantenimiento de la CVUS realizó visita al sector referenciado donde se evidencia el correcto funcionamiento de la alcantarilla ubicada en el PR 62+500, a continuación, se presenta registro fotográfico de la visita:



www.unionsur.com.co

www.unionsur.com.co

www.unionsur.com.co

26-02-2018 11:10 am
Floriberto Rosero 1296972

Calle 97 No. 23-60 Edificio Praxinos piso 8 - Bogotá D.C.
Carrera 10 A # 17A-25 - Barrío San Ignacio
Tel: (+57) 2 736 8584 - San Juan de PASTO