

San Juan de Pasto, 07 de febrero de 2019.

x Maria Perez

2F + 1 CO - 17/02/19.

Señora.
MARIA CONCEPCIÓN PÉREZ.
Cel. 3208440909.
Vereda San Pedro Obraje.
Tangua – Nariño.

Referencia: **Contrato de Concesión bajo el esquema APP N° 015 del 11 septiembre de 2015**

Asunto: **Respuesta Derecho de Petición con número de radicado R002217-18 del 12 de octubre del 2018.**

Cordial Saludo,

Sea lo primero manifestarle nuestro compromiso en la ejecución del Proyecto de Infraestructura Vial Rumichaca – Pasto, concesionado mediante el Contrato de APP N° 015 de 2015 suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. Conviene señalar, que el propósito fundamental del proyecto es convertir la infraestructura existente en una vía de altas especificaciones en doble calzada, que mejore la comunicación entre Pasto y la frontera con Ecuador, mediante la construcción de una segunda calzada y el mejoramiento de la existente.

Concurrimos en esta oportunidad con el objeto de brindarle una respuesta definitiva a su petición radicada mediante el consecutivo R002217-18. En efecto, la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. (en adelante la “Concesionaria”) y su equipo constructor, el día 23 de octubre de 2018 realizó una visita al predio con su acompañamiento, en esta diligencia se verificó que la polisombra que delimita su predio privado con el área de intervención del proyecto, se encuentra deteriorada, por lo tanto, se concertó llevar a cabo la reposición de la polisombra; actividad que se ejecutó tal y como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:



Por otro lado, en relación con el material (piedras) que se encuentran en su predio producto de las actividades constructivas ejecutadas en el PK9+600, de acuerdo a lo



0587-19

concertado en la visita de campo, éste será retirado de su propiedad una vez Usted realice la cosecha del cultivo de frijol, con el objetivo de evitar afectaciones al cultivo con el ingreso de la maquinaria. (Se anexa soporte de seguimiento).

Finalmente, frente a su manifestación: *'el alcantarillado está siendo afectado'*, debemos precisar que en la visita mencionada anteriormente, se identificó que su petición hace referencia a una alcantarilla ubicada sobre la vía terciaria que conecta las veredas San Pedro Obraje y Tablón Obraje, vía que actualmente está concesionada por el municipio de Tangua y sobre la cual transitan, no solamente nuestros vehículos, sino también vehículos particulares los cuales pagan un peaje a la Alcaldía de Tangua. En este caso particular, es importante resaltar que, previo al inicio de las actividades constructivas en el sector, el 13 de septiembre de 2017 se realizó una verificación del estado inicial de la vía, la cual se desarrolló con la presencia de la Junta de Acción Comunal de la vereda y funcionarios de la Alcaldía de Tangua; en el acta y registro fotográfico de la visita se logró constatar que la alcantarilla desde aquella fecha se encuentra colmatada, es decir, que la posible afectación de la alcantarilla no es producto del desarrollo de las actividades constructivas del proyecto, por lo tanto, agradecemos tener en cuenta que, no es responsabilidad de la Concesionaria realizar limpieza y descolmatación de la misma, sino de la entidad territorial. (Se anexa acta de vía diligenciada en el mes de septiembre del 2017).


Cordialmente,



GERMÁN DE LA TORRE LOZANO.
Gerente General.
Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S.

Anexo: Soporte de visita 23/10/2018 (2 folios)
Soporte de visita 27/10/2018 (1 folio)
CSH-4-AM-SO-AVI-0003-0 Acta de Vía_Z4-7_Z4-8 (9 folios)

Elaboró: CSH.
Revisó: K. Guerrero – P. Basante.
Revisó y aprobó: J. Barrera
Remisión: RP-CM-CSH-CVUS-G-AM-003543.



Inicio | Archivo | Herramientas de carpeta comprimida | Unidades de DVD RW (E:) 0587-19

Compartir | Vista | Extraer

Copiar | Pegar | Copiar ruta de acceso | Copiar | Eliminar | Organizar

Portapapeles | Mover | Copiar | Eliminar | Organizar

Propiedades | Historial | Nuevo elemento | Nuevo elemento | Nuevo elemento

Seleccionar todo | No seleccionar ninguno | Invertir selección | Seleccionar

Este equipo > Unidad de DVD RW (E:) 0587-19

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
ANEXO1-0587-19	7/02/2019 11:03 a...	Archivo WinRAR Z...	10.717 KB
ANEXO1-0587-19.zip - WinRAR (copia de evaluación)			

Archivos | Ordenes | Herramientas | Favoritos | Opciones | Ayuda

Añadir | Extraer en | Comprobar | Ver | Eliminar | Buscar | Asistente | Información | Buscar virus | Comentario auto extra

Nombre	Tamaño	Comprimido
CSH-4-AM-SO-AVI-0003-0 Acta de Vºa_ZA-7_Z4-8.pdf	12.930.246	9.496.299
Soporte visita Maria ConcepciñN Perez 23102018.pdf	961.617	872.773
Soporte visita Maria ConcepciñN Perez 27112018.pdf	648.751	604.521

Total 14.540.614 bytes en 3 ficheros

Propiedades de Unidad de DVD RW (E:) 0587-19

0587-19

Tipo: Unidad de CD

Sistema de archivos: UDF

Espacio usado:	16.977.920 bytes	16,1 MB
Espacio disponible:	719.988.736 bytes	686 MB
Capacidad:	736.966.656 bytes	702 MB

Unidad E: