




**REGISTRO FOTOGRAFICO AFECTACIONES PREDIOS LUZ ANGELICA IBARRA RECALDE CRUZ –
VEREDA SAN PEDRO OBRAJE**





Estado actual del cañon de agua que anteriormente desembocaba en el Rio Bobo y abastecia de agua a los predios en referencia.

**PREDIOS AFECTADOS E INCULTIVABLES DE JAIME HUMBERTO URBINA DE LA CRUZ – VEREDA
SAN PEDRO OBRAJE**



ESTADO ACTUAL PREDIOS LUZ ANGELICA IBARRA RECALDE – VEREDA SAN PEDRO OBRAJE



Este registro fotografico demuestra las afectaciones de tanto a la flóra como a la fauna , que se ha provocado como consecuencia de l aflata de agua producto del corte , en lña ejecucion del proyecto de la Doble Calzada Rumichaca - Pasto

