

Tangua, 25 de septiembre de 2020.

Ingenieros
NELSON DELGADO y
VANESSA SERRALDE
Profesionales Área Predial
Concesionaria Vial Unión del Sur
Tangua – Nariño

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado: R-02-2020092502404
Fecha: 25/09/2020 04:47:41 p. m.
Usuario: Info
PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: N/A

Asunto: Solicitud inspección ocular

Cordial saludo,

GLORIA PIEDAD MONCAYO JOJOA, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.487.581 expedida en Tangua (Nar.), muy respetuosamente me dirijo a ustedes a fin de solicitarles realizar una visita de inspección ocular a mi vivienda ubicada en el Barrio Corazón de Jesús, con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Desde que iniciaron los trabajos de construcción de la doble calzada en el barrio Corazón de Jesús, las viviendas ubicadas cerca a la vía panamericana han venido recibiendo afectaciones debido tanto a las vibraciones de la maquinaria, como al continuo tránsito de las volquetas utilizada por su entidad.
2. Concretamente mi casa de habitación en su pared principal recibió afectación por cuanto se encuentra agrietada, al igual que una de las habitaciones.
3. Afectaciones que pueden ser verificadas y constatadas con las pertinentes actas de vecindad realizadas por su entidad al inicio de las obras.

Por los hechos antes manifestados muy comedidamente solicito que lo antes posible se realice una visita de inspección ocular a mi inmueble y luego de lo cual se proceda a realizar las reparaciones a que haya lugar a fin de contar nuevamente con la seguridad de contar con una vivienda digna y segura para mi núcleo familiar.

Agradezco de antemano por su atención.

Atentamente,

Gloria Piedad Moncayo

GLORIA PIEDAD MONCAYO JOJOA

C. C. No. 27.487.581 de Tangua

310 5471372