

Tangua, 25 de septiembre de 2020.

Ingenieros
NELSON DELGADO y
VANESSA SERRALDE
Profesionales Área Predial
Concesionaria Vial Unión del Sur
Tangua – Nariño

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Rad: 02-2020092502403
Fecha: 25/09/2020 04:45:42 p. m.
Usuario: Info
PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: N/A

Asunto: Solicitud inspección ocular

Cordial saludo,

MAGALY GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.488.370 expedida en Tangua (Nar.), muy respetuosamente me dirijo a ustedes a fin de solicitarles realizar una visita de inspección ocular a mi vivienda ubicada en el Barrio Corazón de Jesús, con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Desde que iniciaron los trabajos de construcción de la doble calzada en el barrio Corazón de Jesús, las viviendas ubicadas cerca a la vía panamericana han venido recibiendo afectaciones debido tanto a las vibraciones de la maquinaria, como al continuo tránsito de las volquetas utilizada por su entidad.
2. Concretamente tres habitaciones de mi casa de habitación se encuentran agrietadas, de igual manera el muro de contención de mi vivienda recibió afectaciones ya que se le cayó todo el repello.
3. Afectaciones que pueden ser verificadas y constatadas con las pertinentes actas de vecindad realizadas por su entidad al inicio de las obras.

Por los hechos antes manifestados muy comedidamente solicito que lo antes posible se realice una visita de inspección ocular a mi inmueble y luego de lo cual se proceda a realizar las reparaciones a que haya lugar a fin de contar nuevamente con la seguridad de contar con una vivienda digna y segura para mi núcleo familiar.

Agradezco de antemano por su atención.

Atentamente,

MAGALY GUERRERO

C. C. No. 27.488.370 de Tangua

3104175195