 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		UNICORP UNICORP	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0015 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 04/DIC/2020

Lugar: BARRIO CORAZON DE JESUS - TANGUA
 Nombre visitado: FLAVIO GUERRERO. cel= 3117866100




Objetivo de la visita:
 DAR TRÁMITE A SOLICITUD CON N° DE RADICADO 2402-20



Aspectos tratados:
 CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO SE VISITA AL SR. FLAVIO GUERRERO, QUIEN INFORMA QUE SE RECOBIERON LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.

//

Conclusiones:
 - EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CONCLUYO LA LIMPIEZA EN EL DISIPADOR CONSTRUIDO Y EN LA ZONA ALEDANA.
 - SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO.

//

Profesional social concesionario:		Persona visitada:	
Nombre: MORA NELLY YONIS		Nombre: Flávio Guerrero	
Firma: 		Firma: 	
Cedula: 57825677		Cedula: 	

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 04/Diciembre / 2020
Lugar: Barrio Corazón de Jesús – Tangua- Pk 13+200



En atención a la solicitud del sr Flavio Guerrero, el personal de mantenimiento concluyó la limpieza del dissipador y la zona aledaña.

