

Bogotá D.C, 26 de enero de 2021

Doctor
GERMAN DE LA TORRE LOZANO
Gerente General
Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado: R-02-2021012600198
Fecha: 26/01/2021 05:17:54 p. m.
Usuario: Info
PROYECTO: CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR
DESCRIPCION DE LOS ANEXOS: ANEXO 11 FOLIOS

ASUNTO: ALCANCE CORREO DEL 5 ENERO DE 2021 / RESPUESTA OFICIO CVUS 05103-20 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.

Respetado Dr. De La Torre

Por medio de la presente me permito dar alcance a la respuesta por mi presentada al radicado del asunto, a través de correo electrónico remitido el 5 de enero de 2021 con el objeto de allegar otras pruebas que complementan dicha respuesta para que sean tenidas en cuenta dentro del estudio de mi reclamación:

- Además de las pruebas remitidas en el correo ya referenciado solicito tener en cuenta las siguientes pruebas con relación a la solicitud remitida a través de Radicado R-02-20201125-03098 en la cual se requiere demostrar los daños ocasionados en mi propiedad:

- Acta de Vecindad No. 56 de fecha 22 de agosto de 2017 en la cual consta la visita realizada el 20 de agosto de 2017 en la cual consta, dentro de la descripción del predio, las siguientes actividades productivas:


DESCRIPCIÓN DEL PREDIO		Propietario		Arrendatario		Administrador	
SERVICIOS PÚBLICOS:						OBSERVACIONES	
1. Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I A C			
2. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Teléfonos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. Tv satelital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7. Otro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS							
1. Cultivos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Café, Plátano y Banano			
2. Ganadería	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

- De otra parte, me permito informar que los daños a los cultivos se los puede evidenciar en la actualidad por el material que aún se encuentra en el predio producto del deslizamiento causado en el predio denominado como rupa4-0038 y rupa-4-0039 entre los km1+500 al km 1+800 y mi predio se encuentra localizado en el KM 1+560 al 1+649 según ficha predial.

Finalmente complemento esta información señalando que estos predios pertenecen al corte 403 y 404 de la unidad funcional 4.

Agradezco su valiosa atención y colaboración respecto a la gestión de mi asunto y quedo atento a cualquier requerimiento de su parte.

Atentamente



Efraín Checa Muñoz

C.C: 5.311.253

Celular: 318-3888364

Correo: betse112@hotmail.com

Dirección: Carrera 41 # 14 40 Barrio San Juan de Dios (Pasto / Nariño)

Anexo: ^M 8 folios