

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 28/01/2021

Lugar: B/ La Paz (Vereda el Obraje)

Nombre visitado: Hugo Roberto Madroño.


Objetivo de la visita:

Realizar atención a la solicitud del señor Hugo Madroño y Martha Córdoba.

Aspectos tratados:

- El día 28 de enero se realiza visita al señor Hugo Madroño y Martha Córdoba, quienes indican diversas afectaciones reportadas.
- Durante la visita los peticionarios indican que los residuos (de parvientes de la zona) 24-7 han contaminado la boca toma, desde la cual, hay redes de riego que pasan a través de la vía veredal hacia el predio. Los señores solicitan la reposición de 3 líneas de conducción, sin embargo, desconocen la dimensión y el metroje solicitado, adicionalmente, reportan la afectación de un

Conclusiones: tanque desarenador, que durante la visita no fue visible a causa de la maleza del sector, y el cual, filtra el agua de la bocatoma que llega al predio mediante las líneas de conducción. Se consultará con el área de redes, la solución para atender la solicitud de la peticionaria. Se establece una visita de seguimiento para el miércoles 3 de febrero, hora por confirmar.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: <u>Yvana Jarama</u>	Nombre: <u>Hugo Madroño</u>
Firma: 	Firma: <u>Hugo Madroño</u>
Cedula: <u>1085260436 Pasto.</u>	Cedula: <u>1233190484.</u>

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	LOGO DE LA FIRMA CONCESIONARIA
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS	
			Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 28-01-2021
Lugar: TANGUA, VEREDA EL OBRAJE



Descripción

El día 28 de enero se realiza visita al predio del señor Hugo Madroñero, en la cual, se identifican afectaciones con líneas de conducción presentes desde la boca-toma, producto de deslizamiento de material proveniente del Z 4-7; el peticionario solicita el restablecimiento de las redes de riego, sin embargo, no refiere metraje ni dimensión de las líneas a reponer, por lo que se programa una nueva visita para identificar las características de la red.