

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Unión del Sur  Rumichaca Pasto	Código: GCSP-F-135
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**

Fecha de ingreso: 09/11/2018 Radicado de Ingreso: 65AU0665-18


Área responsable del tramite: Operaciones CVUS Fecha de remisión: 09/11/2018

Avance en el trámite: El día 14 de noviembre, se realizó visita de seguimiento al Señor Ramiro Tiego, informando que la CVUS, comunico la solicitud, a la empresa de Empobando en la cual le solicito que proceda a la reparación de la Zanja por cuanto la responsabilidad que genero la eventualidad de un accidente provocado por la falla descrita, recae en la empresa de servicios públicos.


Fecha de respuesta: 14-11-2018 Radicado de salida:

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Estado del requerimiento	Abierto <input type="checkbox"/>	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: El Usuario recibe a satisfacción la respuesta por parte de la CVUS, por lo cual se da por cerrado la solicitud.


 X cch# 13011846 Zpi/als

Anexos: Oficio

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoria que verifica:
Nombre: Jorge David Delgado fuertes.	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cédula: 1085.295.844.	Cédula:
Fecha revisión: DD/MM/AA	