

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

*Edo
 Para Lito
 en Sect. 16
 Nov 16-20*

Fecha: 16/11/2019


Lugar: San Juan
 Nombre visitado: Juan Pablo Quenguan

Objetivo de la visita: Seguimiento por motivos de humedad en los muros de las habitaciones, baño y ducha del subnivel.

Aspectos tratados:

1. Se realiza inspección técnica ocular
2. Se realiza comparación de las afectaciones manifestadas con el acta inicial.
3. Se le da toda la información al señor y decide no firmar el acta levantada, dando su consentimiento al derecho de petición radicado por el señor Juan Pablo Quenguan

Conclusiones:
 Se determina que las afectaciones manifestadas por el señor Juan Pablo Quenguan son persistentes y no hay motivo de reparación.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: <u>Erik Pajon</u>	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cedula: <u>1116549634</u>	Cedula:

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
RUMICHACA – PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 16 / 11 / 2019
Lugar: San Juan -Vivienda Peticionario Pablo Quenguan

	
Visita de inspección ocular vivienda Pablo Quenguan	Visita de inspección ocular vivienda Pablo Quenguan

	
Visita de inspección ocular vivienda Pablo Quenguan	Visita de inspección ocular vivienda Pablo Quenguan