
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0015 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 07/02/2020

Lugar: CONTADERO - EL CAPULÍ

Nombre visitado: SIXTO ENRIQUE CHILAMA GUAPUCA



Objetivo de la visita: visita por concepto al radicado R-02-201912100385 10 diciembre del 2019.
 Propietario informa pérdida de la banca

Aspectos tratados:

1. Se atiende al señor SIXTO GUAPUCA, donde nos informa la pérdida de la banca, en la vía indígena al predio. con respecto a lo informado se realiza seguimiento y se determina que los actuados todavía no se encuentran en el sector y por lo tanto no hay maquinaria o volqueteros que provocara esta pérdida de la banca.

Conclusiones:

2. Según lo informado yo Erik Rojas, recomiendo un mantenimiento de la vía antes de hacer uso de ella, ya que presenta deterioro en la banca y con tráfico pasado se provocan deslizamientos de tierras puntuales.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Erik Rojas	Nombre: Enr. Guad. Chilama
Firma: 	Firma: 
Cedula: 1.116.549.634	Cedula: 73007783