
 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 GOBIERNO DE LA UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0015 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 29 / 07 / 2020



Lugar: San Francisco Mpio. Contadero
 Nombre visitado: Sandra Guapoca.

Objetivo de la visita: Verificación de electrodomesticos averiados por daño en red eléctrica.

Aspectos tratados: Se verificó las instalaciones internas y externas de la vivienda, la vivienda posee un medidor bifásico 3 hilos (330-220V), como protección de la instalación tiene cuchilla.
 El usuario manifiesta que un retrocargador le rompió la red eléctrica y por tal motivo se le dañaron una nevera marca Haier, un televisor marca Kolley y un regulador marca Power, la red eléctrica se reparó por medios propios, después de 15 días de generado el daño a la red eléctrica.

Conclusiones:

- se encuentra que por falla en la red eléctrica, se encuentran dañados 3 electrodomesticos, un televisor, una nevera y un regulador de voltaje
- las redes electricas fueron reparados por medios propios,
- El usuario necesita la reparación o sustitución de los electrodomestivos averiados.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: William Leyton Prof. Redes	Nombre: Sandra Guapoca
Firma: 	Firma: 
Cedula: 13067957	Cedula: 21160569

3235933799
3136445320