



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 13 07 2021 No. DE ACTA 201
 UNIDAD FUNCIONAL: UF 1.3 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 12/07/2021 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO
 LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Ipiales VEREDA: San Juan
 PR Inicial: 17+690 PR Final: 17+680 Margen: Derecho Izquierdo
 Dirección: San Juan Nombre propietario: Gloria Cruz Realpe C.C 27168364

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 NOMBRES Y APELLIDOS: Gloria Cruz Realpe TELÉFONO: 317 332 5538
 C.C 27168364 De: Coradoba Parentesco propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
 Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS:	OBSERVACIONES	USO ACTUAL
1. Agua: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda <input checked="" type="checkbox"/> 2. Comercial <input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional <input type="checkbox"/> 4. Industrial <input type="checkbox"/>
3. Energía: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto <input type="checkbox"/> 6. Educativo <input type="checkbox"/>
4. Teléfonos: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional <input type="checkbox"/> 8. Baldío <input type="checkbox"/>
5. Gas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<u>Pipeta</u>	9. Residencial <input type="checkbox"/> 10. Agropecuario <input type="checkbox"/>
6. Tv satelital: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero <input type="checkbox"/> 12. Religioso <input type="checkbox"/>
7. Otro: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro _____

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	ACCESIBILIDAD
2. Ganadería <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	1. Servidumbre <input type="checkbox"/> 2. Carreteable <input checked="" type="checkbox"/>
3. Otros <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	3. Vía Pública <input type="checkbox"/>
		4. Otro _____

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input type="checkbox"/>
2. Montañosa <input checked="" type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input type="checkbox"/>	Pintada <input checked="" type="checkbox"/>	Tapia <input type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input checked="" type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro _____	Cerámica <input type="checkbox"/>	Otro _____

VoBo. Propietario _____

GRIETAS Y FISURAS

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

HUMEDADES

Muros
Pisos
Losa
Columnas
Otro Ninguno

OTROS

Muro de contención
Filtros
Drenajes
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si No
DESPLAZAMIENTOS
Muros Columnas
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza acta de creche posterior a entrega de materiales

Anexo: 9 fotografías

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No presenta

Para constancia firman quienes intervienen, a los 13 días del mes de Febrero de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Gloria Realpe
Nombre: Gloria Cruz Realpe
Cédula: 27168364
Teléfono: 3173325538

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Diana Botino
Nombre: Diana Carolina Botino
Cédula: 108.53/4544
Cargo: Iny Aux de campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: _____
Nombre: Jorge Perez Blanco
Cédula: 599215
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: _____
Nombre: _____
Cédula: _____
Cargo: _____

Gloria Realpe

REGISTRO FOTOGRÁFICO





(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



FOTO 1. Descargue de material a entregar a la propietaria.









FOTO 2. Propietaria firmando acta de cierre.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




ANEXO

El día 13 de febrero de 2017 se realiza visita técnica a la vivienda de la Señora Gloria Cruz Paulpe para llevar a cabo acta de cierre posterior a entrega de materiales.

La visita es atendida por la propietaria quien manifiesta aceptación en la presente acta y declara recibirla a satisfacción, así como declara que el Condorao SA está a paz y salvo por todo concepto.

Coordenadas: $0^{\circ} 53' 34'' N$
 $-77^{\circ} 32' 37.3'' W$



Gloria Paulpe
HOJA 5 DE 6



ANEXO

