



República de Colombia  
Departamento de Nariño  
Municipio de El Contadero

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD



### INSPECCIÓN OCULAR ALCANTARILLA EN RUPA 1-3-0090 - CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR


El día sábado, trece (13) de noviembre del 2021, siendo las 4:PM., funcionarios del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres atienden el llamado del Señor Carlos Bolívar Zambrano, habitante de la vereda San Francisco, quien manifiesta que se encuentra afectado por los diseños de trabajos de Doble Calzada que se encuentran en la parte alta de su propiedad, ya que las modificaciones en el relieve hacen que las lluvias, en especial la presentada el día 12 de noviembre de 2021, causen distintas afectaciones a sus propiedades.

En el predio con RUPA 1-3-0090, se observa que en la actualidad se encuentra construida una alcantarilla por debajo del trazado de Doble Calzada, para que desemboquen las aguas lluvias y el descole de aguas acumuladas provenientes de varias fuentes, se evidencia que éstas caen directamente sobre las propiedades del señor Carlos Bolívar Zambrano, y además que por el trazo que la Concesionaria y Consorcio SH, tienen intervenido, se denota que las aguas son dispuestas directamente en la propiedad, sin tener un cause seguro y óptimo que garantice el flujo adecuado de las mismas, filtrándose y provocando bastante humedad en el terreno.

Por otra parte, se puede apreciar las afectaciones directas al predio por caída de material rocoso y escombros provocando pérdida de la capa fértil del suelo de dicha propiedad; el cual conlleva al bajo aprovechamiento de la actividad productiva que se desarrolla en el predio, generando disminución de los ingresos de estas personas afectadas y a la vez desmejorar la calidad de vida como la constitución lo exige.

Durante la inspección se pudo corroborar la información suministrada por la comunidad y se constata que el terreno está en ladera, presenta bastante humedad y que, de seguir presentándose mencionado fenómeno, de los trabajos de doble calzada, éste se puede convertir en una avenida torrencial y deslizamientos hacia terrenos que habitan y transitan en la parte baja de mencionado sector, sin dejar de considerar la vivienda que se encuentra a 20 metros del sitio de descole de la alcantarilla, la cual sería la primera afectada junto a las personas que habitan en ella, en caso de presentarse una emergencia, por las razones en éste informe mencionadas.


Los daños son considerables, por lo que se solicita visita de Inspección al predio afectado, por parte de equipo técnico de CVUS, Consorcio SH y la Secretaría de Agricultura y medio ambiente, para que haga las respectivas valoraciones de afectaciones.

  
JOHN JAIRÓ GOMEZ  
Apoyo CMGRD

Con copia, Personería Municipal  
Anexo: Registro Fotográfico



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro  
Código Postal 523080






República de Colombia  
Departamento de Nariño  
Municipio de El Contadero  
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD



### REGISTRO FOTOGRÁFICO

#### AFECTACIONES A PREDIO DEL SEÑOR CARLOS BOLIVAR ZAMBRANO



**CMGRD**  
Consejo Municipal de Gestión  
del Riesgo de Desastres

Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro  
Código Postal 523080





República de Colombia  
Departamento de Nariño  
Municipio de El Contadero  
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD



### DESCOLE ALCANTARILLA DOBLE CALZADA



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro  
Código Postal 523080

