



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO
Nit 800.099.064-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



CARLOS ELIECER ROSERO

PROPIETARIO DE PREDIO AFECTADO POR PRESENTARSE EN ZONA DE
RIESGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **98.370.283**
ROSERO GUARANGUAY

APELLIDOS
CARLOS ELIECER

ESPAÑOL
[Firma manuscrita]



FECHA DE NACIMIENTO **01-FEB-1965**


CONTADERO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-NOV-1985 ILES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

[Firma manuscrita]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL RANNEY TORRES



A-2302800-00163982-M-0098370283-20090723 0013801484A 1 21667884


Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO
Nit 800.099.064-9
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



VISTA INFERIOR DESPRENDIMIENTO DE TALUD




Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO
Nit 800.099.064-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




TERRAZA DE TALUD DONDE SE ENCUENTRAN PROPIEDADES Y LUGAR DE HABITACION DEL SEÑOR CARLOS ELIECER ROSERO



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co




VISTA SUPERIOR DESPRENDIMIENTO DEL TALUD




Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co



Grietas en talud



DESPRENDIMIENTO DE TALUD




Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Paredes de vivienda fisuradas



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080
Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co



INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR

El día miércoles, 9 de febrero de 2022, a las 2 pm, funcionarios del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres atienden el llamado del señor CARLOS ELIESER ROSERO GUARANGUAY, quien habita en la Vereda San Andrés, manifestando que debido a los trabajos que adelanta el Consorcio SH, responsables de la construcción de la doble calzada, proyecto que atraviesa algunos sectores y veredas del municipio de El Contadero, se origina una amenaza latente contra su vivienda, por el desprendimiento de material en la parte alta de talud, adyacente a su propiedad en donde se encuentra construida su vivienda.

Durante la inspección ocular, se pudo evidenciar que la vivienda está construida a 20 metros del borde del talud, el cual tiene una altura aproximada de 60 metros y dista unos 200 metros de donde se deslizó otro talud con las mismas características geográficas y de humedad, afectando la propiedad del señor Carlos Figueroa, el cual tuvo que vender su vivienda y reubicarse.

Se procede a revisar las instalaciones de la vivienda y se observa que las paredes son 70 % en adobe y 30% en ladrillo, la cubierta en estructura de madera y teja de asbesto cemento, pisos en concreto y terminado en cerámica. Se evidencia que los muros de la vivienda se encuentran fisurados y agrietados, se logra intuir que dichas fallas pueden deberse a las vibraciones que produce la maquinaria que interviene el proyecto de la doble calzada.

El talud donde se encuentra construida y cimentada la vivienda, presenta varias grietas producto del deslizamiento desprendimiento del Talud, a la vez se observa que se seguirá desprendiendo material debido a que se está debilitando por el agua de escorrentía, en donde se puede originar un deslizamiento en terraza del talud, en donde se encuentra habitando la familia del señor CARLOS ELIESER ROSERO GUARANGUAY

Por todo lo anterior, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, recomienda que el contratista Constructor realice las visitas pertinentes y oportunas para cumplir con el seguimiento que se debe hacer a las viviendas aledañas al proyecto y que se pueden ver afectadas por el desprendimiento de talud, adyacente a un predio particular, específicamente la vivienda del señor Eliecer Rosero

De igual forma se recomienda reunirse con propietarios del predio y hacer la evacuación inmediata de los residentes de la vivienda, pues se pudo evidenciar que la misma presenta riesgo de colapso, por la inestabilidad del terreno y por los antecedentes existentes en lotes adjuntos donde se han producido grandes deslizamientos de tierra como se mencionó anteriormente.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO
Nit 800.099.064-9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



Estudiar alternativas de reubicación, en pro de garantizar bienestar y tranquilidad a familia afecta por ejecución de obras del proyecto de Doble Calzada, puesto que antes de presentarse estos pormenores no habían tenido ningún problema con el entorno físico donde viven, es por esto la preocupación y solicitud del CMGRD y de la familia en particular.

JOHN JAIRO GOMEZ UNIGARRO
Apoyo CMGRD

Anexo: Registro Fotográfico