



El Contadero, 15 de enero de 2020

Delio
Las Delicias

180-10-02.004

Señores:

OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESATRES MUNICIPAL

El Contadero - Nariño.

Asunto: Informe de deslizamientos por lluvias en el Municipio de El Contadero

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud verbal de la comunidad afectada por el deslizamiento de tierra en el municipio de El Contadero; y después de realizar visita de inspección ocular por parte de funcionarios de este despacho; me permito informar que se presentó un deslizamiento de tierra evidenciando desplazamiento de suelos, rocas fracturadas, restos de material vegetal y flujos de lodo a lo largo de una depresión de terreno, (este deslizamiento de acuerdo a los testimonios presentados por la comunidad fue provocado por la acumulación de tierra suelta en el relleno del cual actualmente hace uso la concesionaria vial unión del sur) afectando algunos habitantes entre las veredas Las Cuevas y Las Delicias de este Municipio; se evidencia afectación en los diferentes predios así:

Vereda las Cuevas:

- Predio del Señor Héctor Hernán Orbes; se logra evidenciar erosión de la capa fértil del suelo; con afectación en un cultivo de papa variedad Capiro, en estado de tuberización en un área de aproximadamente 700 m².
- Predio del señor Pastor Chalapud: se registra dos predios afectados así: predio 1; se evidencia acumulación de escombros generados por deslizamiento de tierra, con presencia de rocas y restos de material vegetal. Predio 2; erosión de la capa fértil de suelo con afectación de un cultivo de papa variedad Betina, en estado de tuberización en un área de aproximadamente 950 m².
- Predio del señor Alonso Pastas: se observa afectación en un cultivo de arveja en establecimiento en un área aproximada de 500 m².
- Predio de la señora Ana Yuly Guaranguay: se observa Erosión de la capa fértil del suelo con afectación en cultivo de cebolla de bulbo en estado de crecimiento en un área aproximadamente de 2000 m².

Vereda Las Delicias:

- Predio de la Señora Cruz Amparo Yépez: Se observa erosión del suelo en un área de aproximadamente 2500 m² con afectación en plantas de granadilla, en producción el propietario del predio manifiesta la pérdida de una novilla y un torete, así como también la pérdida de 800 postes de arveja los cuales fueron arrastrados por la corriente.
- Predio del Señor Manuel Dolores Rosero: evidenciamos Erosión del suelo en un área de aproximadamente 250 m² Con afectación en un cultivo de maíz en estado de producción y plantas de aguacate próximo a producir manifiesta el propietario las plantas fueron arrastradas por la corriente, así como también se evidencia inundación en plantas de papa y tomate chonto.
- Predio de la señora Carmen Julia Quitiaquez: se evidencia afectación por inundación en un cultivo de tomate de árbol en estado de producción en un área aproximada de 1000 m² y huerta casera con una extensión de 500 metros, la propietaria reporta que el deslizamiento de tierra le causo la pérdida de 50 cuyes.
- Predio del señor Fabián Erazo: se observa pérdida de un cultivo de pastos naturales en estado de producción; para ganado de leche con una extensión de aproximadamente ½ hectárea.
- Predio del señor Segundo Evangelista Narváez: se observa inundación en un galpón de pollos de 30 días de edad aproximadamente, así como la pérdida de un cultivo de frijol en un área de 200 metros aproximadamente y pastos naturales en estado de producción con una extensión de ½ Ha aproximadamente.

Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080

Email: alcaldia@contadero-narino.gov.co

Delio
Las Delicias



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO
Nit 800099064-9
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente



- Predio de la señora Gladis Hermencia Chilama: se observa afectación por erosión de suelo en plantas de tomate de árbol, plantas de higo, planta de limón en producción.
- Predio del señor Segundo Rafael Chilama: se evidencia frutales como freijoa, chirimoya y chilacuan estado de floración y producción y una huerta de papa variedad Capiro en periodo vegetativo los cuales fueron afectados por erosión del suelo.
- Predio de la señora: Andrea Rosales: se evidencia afectación de pastos, en un área de 300 m² aproximadamente, como también la afectación de plantas de freijoa y alguno árboles nativos; por erosión de suelo.
- Predio de la señora Miriam del Carmen Vallejo: se evidencia erosión del suelo en un área de aproximadamente 1.200 m² en su predio se observa presencia de piedra y restos de material vegetal, la propietaria declara la pérdida de plantas nativas como: guayacán, aliso, colla moquillo y plantas de aguacate próximo a producir, así como también reporta daños en el sistema de riego y líneas de agua para consumo humano.
- Predio del el señor Segundo Remigio Chilama: se evidencia presencia de restos de material vegetal y piedra así como también la pérdida de pastos naturales en una extensión de 800 m² aproximadamente.
- Predio del señor Yony Robert Rosales: se evidencia erosión del suelo en un huerto de frutales con plantas de café, freijoa, toronja, limón, y plantas ornamentales en un área de aproximadamente 2.500 m².
- Predio del señor Euliquio Guillermo Pastas: El propietario declara la pérdida de 2 cabezas de ganado en estado de preñez, se evidencia restos de bovino en descomposición.
- Predio de la señora Marina Lagos: erosión de suelo en un área de aproximadamente 500 m².

Sin otro particular, agradezco la atención prestada,

Atentamente,

ALEXANDRA PATRICIA CHAVES ERAZO
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente
Alcaldía Municipal de El Contadero
CEL. 3183200396 - 3163631336