



### INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR

El día miércoles 18 de mayo de 2022, a las 2 pm, funcionarios del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres atienden el llamado de la Señora NELLY AZA DE QUENDI, quien habita en la Vereda Las Delicias.

En la visita se observa que la vivienda tiene diez (10) metros de frente por siete (7) metros de ancho, está construida en ladrillo y adobe, cubierta con una estructura de madera y teja de asbesto cemento. La vivienda está construida bajo la rasante de la vía panamericana que conduce a la ciudad de Pasto.

La dueña de la vivienda manifiesta que debido a no existir una barrera de contención frente a su casa se han originado afectaciones a su vivienda, ya que varios automotores (vehículos y motos) han salido de su curso vial y han caído sobre la vivienda dañando parte de la estructura de la misma.

También se presentan cuarteaduras en las paredes y debido a esto se puesto en riesgo la estabilidad de la casa.

Por todo lo anterior, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, recomienda a la CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR, por ser quienes tienen la concesión de la vía panamericana, construir una barrera de protección que técnicamente impida que vehículos automotores vuelvan a caer y ocasionen daños sobre la propiedad de la Señora NELLY AZA DE QUENDI.

  
JHON JAIRO GÓMEZ UNIGARRO  
CMGRD

Anexo: Registro Fotográfico



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



## REGISTRO FOTOGRÁFICO


### AFECTACIONES DE VIVIENDA POR CAIDA DE VEHICULO



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



**FALLA VISTA INTERNA HABITACION**




Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



### VISTA LATERAL VIVIENDA AFECTADA



### VIA PANAMERICANA-RASANTE SOBRE VIVIENDA AFECTADA SIN BARRERA DE PROTECCION



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



**RASANTE DE VIA PANAMERICANA SOBRE VIVIENDA EN VEREDA LAS DELICIAS**




Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



## VIA PANAMERICANA VISTA INFERIOR





Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)



REPUBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CONTADERO  
Nit 800.099.064-9  
PLANEACION MUNICIPAL



## RECONSTRUCCION PARTE AFECTADA



Dirección: Calle 4 No 1-16 Barrio El Centro – Código Postal 523080  
Email: [alcaldia@contadero-narino.gov.co](mailto:alcaldia@contadero-narino.gov.co)