

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	 GOBIERNO DE UNIÓN DEL SUR Version: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS	Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS

Fecha: 28/07/2017

Lugar: Potrillo - San Juan
 Nombre visitado: José Evangelina Quienguar Maypa

Objetivo de la visita:
Atencio A PCR

Aspectos tratados:
 Se realizó visita a padre del señor, quien manifestó su solicitud de ampliación de un sendero peatonal que se ubica en el margen derecho de la CO-154 PK 18+620, es de aclarar que este siempre ha existido y la medida (dimensiones) no ha variado a raíz de actividades de obra


 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIO UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Version: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

Conclusiones:

propietario, solicita Limpieza de cercoso que se encuentra lleno de pasto y malezas

- se informa que el cercoso de tipo pactoral en el momento de la visita no cuenta con afectación a raíz de las actividades de obra de manera que se da por cerrada la petición ya que el camino tiene su funcionamiento normal

- propietario solicita colaboración con maquina para que se amplie el cercoso

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Luis Fernando Timen	Nombre: Jose Louvigildo Quenguar
Firma: 	Firma: 
Cedula: 1086339099	Cedula: 5969758

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGs		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 28 de febrero de 2022
Lugar: Potrerillo-San Juan

Zona de ingreso desde la traza de la vía con funcionamiento normal



Acceso peatonal en condiciones optimas sin modificaciones por actividades de obra



 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGG5		Fecha: 13/04/2018

Se realiza visita técnica a predio del señor quien manifiesta su solicitud de ampliación de sendero peatonal que se ubica en el margen derecho del CO-159 PK 18+620

Es de anotar que este siempre ha existido y sus dimensiones no han sido modificadas a raíz de las actividades de obra



La visita concluye de la siguiente manera:

- Propietario solicita limpieza de acceso que se encuentra lleno de pasto y maleza
- Se informa que el acceso de tipo peatonal en el momento de la visita no cuenta con afectación a raíz de las actividades de obra, de manera que se da por cerrada la petición, ya que el camino tiene su funcionamiento normal, sin obstrucciones.