
 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 COMPAÑIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS PGGs		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION
CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S.
RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPT DE 2015**

REGISTRO DE VISITAS


Fecha: 16/12/2019



Lugar: Quisnamuez Rupa 2-0063
Nombre visitado: Beatriz del carmen Vallejo

Objetivo de la visita:
Atención a Derecho de petición de la señora
Beatriz del carmen Vallejo.

Aspectos tratados:
Se realiza visita y recorrido por el predio donde se explica a la propietaria por donde puede acceder al área restante de su predio.
• En el acceso 1 la doble calzada va a quedar a nivel del predio por lo cual por allí puede acceder.
• En el acceso 2 la doble calzada también quedara a nivel, allí accede a la zona de vía y de ahí ingresa al predio restante del predio.

Conclusiones:
Las dos áreas del predio remanente de la señora Beatriz del carmen Vallejo quedaran con acceso.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Johanna Naraujo	Nombre: - Beatriz Vallejo
Firma: 	Firma: Beatriz Vallejo
Cedula: 1116233762	Cedula: 37009439

 ANI Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 CONCESIONARIA VIAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 001
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGGS		Fecha: 05/09/2014

**PROYECTO DE CONCESION
 CONCESIONARIA VIAL UNION DEL SUR S.A.S
 RUMICHACA – PASTO
 CONTRATO DE CONCESIÓN No. 15 DEL 11 DE SEP DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 16 / 12 / 2019
Lugar: RUPA 2-0063. Corregimiento: San Jose de Quisnamuez. Propietaria: Beatriz del Carmen Vallejo.



Descripción: Reunión en el predio con la señora Beatriz del Carmen Vallejo.



Descripción: Socialización de los dos accesos por los cuales podrá ingresar al predio restante después de realizadas las obras.



Descripción: Áreas del predio remanente de la señora Beatriz Vallejo.



Descripción: Firma del registro de visita por parte de la propietaria del predio.