

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNIÓN DEL SUR	 Rumichaca Pasto	Código: GCSP-F-134
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE			Versión: 002
	FORMATO	RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGS			Fecha: 08/09/2015

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES**


Fecha: 26 - 08 - 2020 Radicado de Ingreso: GSAU

Método de Recepción:					Lugar Recepción:		Tipo de Petición:			
P <input checked="" type="checkbox"/>	T <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	CO <input type="checkbox"/>	OF <input type="checkbox"/>	OM <input checked="" type="checkbox"/>	P <input checked="" type="checkbox"/>	Q <input type="checkbox"/>	R <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/>
Nombre del solicitante: Enriqueta Revelo.										
Tipo de documento:					Nit <input type="checkbox"/>	CC <input checked="" type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	No 27068321		
Dirección: Vereda la Esperanza Iles					Teléfono: 3105018132		Municipio: Iles			
Correo electrónico:										
Lugar de incidencia: Principal.										

Asunto de petición:
 El día 26 de agosto se visita a la Señora Enriqueta Revelo para tomarle sus solicitudes, la Señora Enriqueta comenta que se ha visto perjudicada debido a que se cerraron unas alcantarillas, lo que ocasiona que todas las aguas lluvias provenientes de la vía se filtren en su predio; situación que ha generado deslizamiento de tierra, daño de cultivos. Además informa que se inundó parte de su predio y que se dejó dañado el acceso. Lo anterior según refiere la peticionaria. Por lo que solicita se realice una visita técnica urgente, y se reparen los daños ocasionados.

Anexos:
 Registro fotográfico.


 Firma solicitante 27068321

Profesional Social Concesionario:		Profesional Social Interventoria que verifica:	
Nombre:	Jenny Navarce	Nombre:	
Firma:		Firma:	
Cédula:	1095246084	Cédula:	
Fecha revisión:		Fecha revisión:	

SIGLAS:
MEDIO DE RECEPCIÓN: P-Personal, T-Telefónica, B-Buzón, CE-Correo Electrónico, CO-Correspondencia Física

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4 Piso 2
 PBX: 4848860-www.ani.gov.co, Nit 830125996-9