

ANEXO FOTOGRAFICO DESTRUCCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS EN EL PREDIO.



Vista del área afectada: Como se puede observar, el área es objeto de continuos derrumbes que ponen en riesgo de desaparición el predio objeto de solicitud y que destruyó el bosque que se encontraba en la parte alta del predio.



Vista actual del area que albergaba bosque nativo, totalmente destruido por los escombros ocasionados por las voladuras y deslizamientos.



Vista aérea de las áreas boscosas del predio antes de la intervención constructiva del CONSORCIO S.H