

FOTOGRAFÍAS




Imagen 1: Vereda Tablón bajo




Imagen 2: Vereda Tablón bajo



Imagen 3: Trabajos de la doble calzada en los cortes 222, 223, 224 y 225 en la vereda Tablón bajo



Imagen 4: Trabajos de la doble calzada de los cortes 222, 223 y 224 en la vereda Tablón



: Una de las casas que se verá afectada.





Imagen 6 vista desde abajo: Otra de las casas que se verá afectada.



Imagen 7: Chorreras donde debería enviarse el agua de alcantarillado de la doble calzada para evitar inundaciones.



Imagen 8: Vista más cerca de las chorreras donde debería enviarse el agua de alcantarillado de la doble
carretera para evitar inundaciones.



Imagen 10. C



Imagen 11: Actualmente, el agua de la doble calzada, está bajando por la carretera que va al municipio de Iles.