
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 GOBIERNO DEPARTAMENTAL UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**REGISTRO DE VISITAS**

Fecha: 06 / 08 / 2021

Lugar: Tablón bajo

Nombre visitado: José Evarado Erazo


Objetivo de la visita: Atención a POR.

Aspectos tratados: Se realizó inspección a predio del señor José Evarado Erazo en acompañamiento de persona encargada el señor Wilton Armas, donde se manifiesta que en el corte 222, margen derecho PK 33+600 a 33+700 donde actualmente se está construyendo muro en tierra armada, se sobrepasa el lindero de compra.

En el momento de la inspección, se evalúa con plano georreferenciado que los trabajos de construcción de muro se están haciendo dentro de linderos de compra.

**Conclusiones:**

Se solicita verificación de linderos y línea de compra.  
 - La construcción de muro se ubica en coordenadas  $0^{\circ} 58' 49.26734'' W$ ,  $-77^{\circ} 28' 51.31996'' W$ , respecto a este punto el señor Wilton Armas manifiesta que se han corrido aproximadamente 5m de línea de compra.

<b>Profesional social concesionario:</b>	<b>Persona visitada:</b>
Nombre: <u>Mayra Rosales</u>	Nombre: <u>Wilton Armas</u>
Firma: 	Firma: <u>Wilton Armas</u>
Cedula: <u>1085331915</u>	Cedula: <u>99371774 E1es</u>