
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 UNIÓN DEL SUR	Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO**  
**CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 0015 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

**REGISTRO DE VISITAS**



Fecha: 24/01/2020

Lugar: ILES - EL CAPULI  
 Nombre visitado: PEDRO VICENTE RIASCOS CHAMORRO

Objetivo de la visita: Atender el radicado 5237 de 25 Noviembre de 2019. Donde se manifiestan afectaciones a Predio por deslizamiento de tierras.

Aspectos tratados: El señor PEDRO CHAMORRO informa que debido al taponamiento de las obras de drenaje de la vía terciaria que une la vereda TABLÓN BAJO con la vereda PORVENIR, ha sufrido afectaciones en su predio, debido a que se generaron deslizamientos de lodos y tierra. Además, el señor PEDRO CHAMORRO solicita una respuesta y compensación de las afectaciones causadas por los deslizamientos que llegaron dentro del predio.

Conclusiones: Los avatares causados, cerca y dentro del predio del señor PEDRO CHAMORRO no son responsabilidad del CONSORCIO SH, ya que por la vía terciaria mencionada no se le está dando uso por parte del consorcio SH por otra parte, la jurisdicción con respecto al mantenimiento de la vía y al responsable directo es la alcaldía de ILES

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Eric Rodrigo Rojas Gómez	Nombre: Pedro Riascos
Firma: 	Firma: 
Cedula: 1.116.549.634	Cedula: 72994476 (Pasto)