

 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: SEPG-F-027
	PROCESO	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	
			Fecha: 30/05/2019

Acta No:

1.

Tipo de Reunión: Interna Externa

AREA RESPONSABLE:	Ambiental - Radar.		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Atender solicitudes realizadas, en la reunión de socialización de avance de obra en el Municipio de Iles. 1-12-2019.		
FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN:	Fecha: 5-12-2019	Hora Inicio: 9:00 am	Hora Fin: 12:00 pm

AGENDA DE LA REUNIÓN
(Lista de temas a tratar)

- = Recordo.
- = Conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Con el acompañamiento de los señores Jorge Elias Romo y Pedro Uiconto Rivas, se realiza recordo con el Area Ambiental y de Radar verificando lo siguiente. El Arroyo ubicado a la altura del PR 15 de la vía a Iles, evidenciándose que no es afectado por actividades de obra del proyecto. La bocaneta de la Quebrada sin Nombre, cercana a la estación de servicio Cardero y Dorado, se realizará seguimiento desde el punto de ingreso a la Zonma 22-9; disminuyendo la cantidad de agua en las actividades de humectación en este sitio. En cuanto a la vía la batea el Tablón, se espera concertar una minga con miembros de la IAC Vereda el Capuli y personal del CSM, con el fin de rectificar los desagües de dicho corredor. Al respecto se deberá coordinar con el señor Jorge Elias Romo o Pedro Rivas.

De la misma manera se obra a las asistentes que



Agencia Nacional de Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: SEPG-F-027

PROCESO

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Versión: 005

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 30/05/2019

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de cada uno de los temas tratados)

Las interferencias encontradas No están contempladas dentro del PIR, ya que No son redes que se hayan intervenido por la traza o maximancia. Sin embargo los peticionarios solicitan reposición de un rollo de manguera de 2 pulgadas y colaboración para mover o demoler piedra de gran tamaño que cayo desde el talud y se encuentra obstaculizando el flujo del agua de riego. En este sentido se informa que debido el Area de Redes No se dará trámite a esta solicitud; sin embargo se remitirá al área correspondiente, para que se emita la respuesta. Se reitera que el acompañamiento de la comunidad para actividades de adecuación de desagües de la vía la bolsa, es importante ya que es para beneficio común, por ello se solicita el acompañamiento.

//

Podro Rojas = 3722594385. JAC

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE Y CARGO	FECHA ENTREGA

APROBACIÓN DEL ACTA

(Diligenciar solamente si la reunión lo exige)

NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
José Eliás Romo	J. P. e	Secretario	
Pedro Vicente Pá	ASCL	Presidente	
Jorge Mallama	C. S. H.	InsB. Amb.	
Milena Ordoz	CSAT	Redes Social	