

Fecha de elaboración: 18 01 2021

No. DE ACTA 087

UNIDAD FUNCIONAL: 4.0

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 15 / enero / 2021

Inicial  Seguimiento  Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: El Pedregal  
PR Inicial: 02 + 000 PR Final: 02 + 015 Margen: Derecho  Izquierdo   
Dirección: Calle 2 N° 2-53 Nombre propietario: Luis Amilcar Colorado Ochoa C.C 79.230.544

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Luis Amilcar Colorado Ochoa TELÉFONO: 313 575 8473  
C.C 79.230.544 De: Bogotá Parentesco: Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS:

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

1. Agua:  SI  NO  
2. Alcantarillado:  SI  NO  
3. Energía:  SI  NO  
4. Teléfonos:  SI  NO  
5. Gas:  SI  NO  
6. Tv satelital:  SI  NO  
7. Otro:  SI  NO  
pipeta  
Internet

1. Vivienda  2. Comercial   
3. Institucional  4. Industrial   
5. Mixto  6. Educativo   
7. Recreacional  8. Baldío   
9. Residencial  10. Agropecuario   
11. Minero  12. Religioso   
8. Otro Peluqueria

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ACCESIBILIDAD

1. Cultivos  SI  NO  
2. Ganadería  SI  NO  
3. Otros  SI  NO

1. Servidumbre  2. Carreteable   
3. Vía Pública   
4. Otro

TOPOGRAFÍA

FACHADA

MUROS

ANDEN

CUBIERTA

1. Plana  Repellada  Ladrillo   
2. Montañosa  Estucada  Bloque de concreto   
3. Ondulada  Pintada  Tapia   
4. Escarpada  Sin acabados  Prefabricado

Concreto  Teja de barro   
Tierra  Losa   
Tableta  Eternit   
N.A  Zinc


ESTRUCTURA

PISOS

CERRAMIENTO

Mampostería en ladrillo  Mampostería en bloque  Pórticos  Combinado  Otro   
Pisos: Baldosa  Concreto  Tierra  Madera  Cerámica  Otro   
Cerramiento: Reja  Muro  No tiene  Postes de madera  Otro   
Alambre de púa  Cerramiento Vegetal  Postes de concreto  Otro

VoBo. Propietario



GRIETAS Y FISURAS

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro \_\_\_\_\_

HUMEDADES

Muros

Pisos

Losa

Columnas

Otro \_\_\_\_\_

OTROS

Muro de contención

Filtros

Drenajes

Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas

Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación?  SI  NO

Su construcción cuenta con diseño Estructural?  SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?  
40 años aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Vivienda de dos niveles, funciona una peluquería, se anexan.

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

fisuras en muros exteriores que son pre-existentes.

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, pérdida de banca, etc.)

No se presentan deslizamientos ni fallas en zona aledaña

Para constancia firman quienes intervienen, a los 18 días del mes de enero de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]

Nombre: Luis Amilcar Colorado Ochoa

Cédula: 79.230.544

Teléfono: 3135758473

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: [Firma]

Nombre: Sofia Stephany Romo Santander

Cédula: 1.085.224.940

Cargo: Ingeniera Auxiliar

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: Juan Espinoza León

Cédula: 819631

Cargo: Director Técnico.

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cédula: \_\_\_\_\_


Cargo: \_\_\_\_\_

[Firma]




REGISTRO FOTOGRÁFICO





(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)




Fachada principal de vivienda









Firma de cierre






REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)





ANEXO


El día 18 de enero del año 2021 se realiza visita a la vivienda del señor Luis Amilcar Colorado Ochoa con el fin de realizar acta de cierre, ya que se realiza contrato de transacción de materiales para reparar las afectaciones causadas.

El señor Luis Amilcar Colorado Ochoa en calidad de propietario manifiesta su aceptación en la presente acta de cierre y declara recibirla a satisfacción, así mismo declara que el CONSORCIO SH se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Coordenadas:

1.056 433 N  
-77.441491 W

X   
X 79.230.5111



ANEXO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.230.544  
COLOMBIANO OCHOA

APellidos  
LUIZ AMILCAR

Nombre

FIRMA



INDICE DERECHIZO

FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1955


CHITA  
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60                      O+                      M  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

16-SEP-1977 BOGOTA D.C.  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2306400-00204525-M-0079230544-20091218

0019192064A 1

27161249