
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-133
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO FOTOGRÁFICO PGG5		Fecha: 13/04/2018



**PROYECTO DE CONCESION RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 19 / 02 / 2021
Lugar: Pilcuán Viejo- Sector La Cruz

	
Estado del acceso antes sector la Cruz	Adecuación acceso ahora


Se Realiza cierre de GASU 0529, de la vereda Pilcuán Viejo, Acceso La Cruz.

 Agenda Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Rumichaca, Pasto	Código: GCSP-F-135	
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		UNICHOCEL S.R.L.	Versión: 001
	FORMATO	SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES PGGs			Fecha: 05/09/2014

PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO 15 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO
SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y/O SOLICITUDES

Fecha de ingreso: 18 / 11 / 20	Radicado de Ingreso: 65A00529
--------------------------------	-------------------------------

Área responsable del trámite: CSHU3	Fecha de remisión: 18 / 11 / 20
-------------------------------------	---------------------------------

Avance en el trámite: Se informó al presidente de JAC, de la vereda Gilcaon Viejo, la importancia de citar a la señora Sandra Dribana y comunidad, para hacer entrega de la adecuación de acceso que conduce al sector, la Cruz, trabajos ya terminados. Al respecto el presidente manifestó que la comunidad no está de acuerdo, con esta adecuación.

Fecha de respuesta: 19-02-21	Radicado de salida: 65A00529
------------------------------	------------------------------

Respuesta recibida a satisfacción por el peticionario	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Estado del requerimiento	Abierto	Cerrado <input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones: Por lo tanto no recibe la obra, se reitera que con esta adecuación, el acceso se encuentra transitable, por lo tanto se procede con el cierre de la solicitud. - el solicitante no firma.

Anexos: Registro fotográfico

Profesional Social Concesionario:	Profesional Social Interventoria que verifica:
Nombre: <u>José Escobar C.</u>	Nombre:
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma:
Cédula: <u>1085292394</u>	Cédula:
Fecha revisión: <u>19/02/21</u>	