
 Agencia Nacional de Infraestructura	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			Código: GCSP-F-132
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		Versión: 002
	FORMATO	REGISTRO DE VISITAS – UNIDADES SOCIALES TRASLADADAS		Fecha: 13/04/2018

PROYECTO DE CONCESIÓN RUMICHACA - PASTO
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 015 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE VISITAS


Fecha: 20/04/2020

Lugar: Pilcan la Kacha - Municipio Luján
 Nombre visitado: Luis Alberto Ceiza Bravo

Objetivo de la visita: Inspección de posibles afectaciones en vivienda.

Aspectos tratados:
 - La propiedad de la vivienda Aurantina Melida Bravo Caicedo refiere afectaciones en tiempos anteriores al 28/04/2020
 - Se le comunica a propiedadaria que existe un acta de cierre (acta 71) la cual fue firmada por los mismos.

Conclusiones:
 - La vivienda cuenta con acta de cierre (acta 71)
 - La propiedadaria se rehúsa a firmar cualquier tipo de documento, incluido el acta de visita.

Profesional social concesionario:	Persona visitada:
Nombre: Luis Fernando Tinoco	Nombre:
Firma: 	Firma:
Cedula: 1000 338998	Cedula:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



ESTADO ACTUAL DE FACHADA PRINCIPAL DE VIVIENDA, CUBIERTA CON POLISOMBRA CON DESGASTE POR USO Y TIEMPO



COSTADO IZQUIERDO DE FACHADA DE VIVIENDA EN ESTADO DE CONSTRUCCION



VISTA COSTADO IZQUIERDO DE FACHADA DE VIVIENDA, CON PRESENCIA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SOBRE ANDEN EN CONCRETO, POLISOMBRA CON DESGASTE POR USO Y TIEMPO



FIRMA DE ACTA DE CIERRE POR PARTE DEL PROPIETARIO

Empty space for additional notes or signatures.

Empty space for additional notes or signatures.



ANEXO

EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE REALIZA VISITA TECNICA AL PREDIO DE LA SEÑORA AURETINA MELOA BRAVO PARA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DE VIVIENDA CON EL FIN DE VERIFICAR SI SE HAN PRESENTADO AFECTACIONES O CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA DONDE SE PUEDE CONCLUIR QUE:

NO SE EVIDENCIAN FALLAS O CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, POR LO TANTO SE PROCEDE A REALIZAR ACTA DE CIERRE.

LA VISITA ES ATENDIDA POR LA SEÑORA AURETINA MELIOA BRAVO QUIEN MANIFIESTA SU ACEPTACION DE LA PRESENTE ACTA DE CIERRE Y DECLARA RECIBIRLA A SATISFACCION, ASI COMO DECLARA QUE EL CONSORCIO SH SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CUALQUIER CONCEPTO.

COORDENADAS: LATITUD: $1^{\circ}1'30.01''N$
LONGITUD: $77^{\circ}28'06''W$

Auretina Bravo



