



# ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación:  
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 10 04 2021

No. DE ACTA 107

UNIDAD FUNCIONAL: 40

TIPO DE ACTA DE VECINDAD:

Fecha comunicación de visita 5. abril 2021 Inicial  Seguimiento  Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA  MURO  ACCESO  OTRO

### LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Pedregal

PR Inicial: 2 + 147 PR Final: 2 + 184 Margen: Derecho  Izquierdo

Dirección: Crra 2da # 5-01 Nombre propietario: Alba Nury Zambrano C.C 27' 533.470

### INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Alba Nury Zambrano TELÉFONO: 311 381 0745

C.C 27' 533.470 De: Tuquesmes Parentesco: Propietaria

### DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario  Arrendatario  Administrador  Otro:

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO		1. Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO		3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO		5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	<u>pipeta</u>	9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input type="checkbox"/>
6. Tv satelital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO		11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		8. Otro	<input type="checkbox"/>		

### ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		1. Servidumbre	<input type="checkbox"/>	2. Carreteable	<input type="checkbox"/>
2. Ganadería	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		3. Vía Pública	<input checked="" type="checkbox"/>		
3. Otros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO		4. Otro	<input type="checkbox"/>		

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA					
1. Plana	<input type="checkbox"/>	Repellada	<input checked="" type="checkbox"/>	Ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>	Concreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro	<input type="checkbox"/>
2. Montañosa	<input type="checkbox"/>	Estucada	<input type="checkbox"/>	Bloque de concreto	<input type="checkbox"/>	Tierra	<input type="checkbox"/>	Losa	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Ondulada	<input checked="" type="checkbox"/>	Pintada	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapia	<input type="checkbox"/>	Tableta	<input type="checkbox"/>	Eternit	<input type="checkbox"/>
4. Escarpada	<input type="checkbox"/>	Sin acabados	<input type="checkbox"/>	Prefabricado	<input type="checkbox"/>	N.A	<input type="checkbox"/>	Zinc	<input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO					
Mampostería en ladrillo	<input type="checkbox"/>	Baldosa	<input checked="" type="checkbox"/>	Reja	<input type="checkbox"/>	Alambre de púa	<input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque	<input type="checkbox"/>	Concreto	<input type="checkbox"/>	Muro	<input type="checkbox"/>	Cerramiento Vegetal	<input type="checkbox"/>
Pórticos	<input checked="" type="checkbox"/>	Tierra	<input type="checkbox"/>	No tiene	<input checked="" type="checkbox"/>	Postes de concreto	<input type="checkbox"/>
Combinado	<input type="checkbox"/>	Madera	<input type="checkbox"/>	Postes de madera	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	Cerámica	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	VoBo.Propietario	<input type="checkbox"/>

*Alba Nury Zambrano Matte*

GRIETAS Y FISURAS

Muros   
Pisos   
Losa   
Columnas   
Otro \_\_\_\_\_

HUMEDADES

Muros   
Pisos   
Losa   
Columnas   
Otro \_\_\_\_\_

OTROS

Muro de contención   
Filtros   
Drenajes   
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si  No

DESPLAZAMIENTOS

Muros  Columnas   
Otro \_\_\_\_\_

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI  NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI  NO

OBSERVACIONES ADICIONALES

Vivienda de 2 niveles

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

fisuras pre-existent

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

No se presentan deslizamientos, ni fallas en zonas aledañas

Para constancia firman quienes intervienen, a los 10 días del mes de Abril de 2011

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Alba Nury Zambrano Matla  
Nombre: Alba Nury Zambrano  
Cédula: 27.533.470.  
Teléfono: 311380945

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Sofia Romo  
Nombre: Sofia Stephany Romo Santander  
Cédula: 1.085.284.940  
Cargo: Ingeniera auxiliar.

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: Juan Espinoza León  
Nombre: Juan Espinoza León  
Cédula: 819631  
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA


Firma: Julian Barrera  
Nombre: Julian Barrera  
Cédula: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

REGISTRO FOTOGRÁFICO


(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)






Fachada principal de vivienda



Firma Acta de cierre









Entrega de materiales



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



ANEXO

El día 10 de abril del 2021 se realiza visita a la vivienda de la Señora Alba Nury Zambrano con el fin de hacer cierre de acta ya que se realiza entrega de materiales.

Se realiza contrato de entrega de materiales y se firma por mutuo acuerdo; se entrega 4 bultos de cemento y 4 sacas de arena como compensación a las afectaciones causadas.

La señora Alba Nury Zambrano en calidad de propietaria manifiesta su aceptación en la presente acta de cierre y declara recibirlos a satisfacción; así mismo declara que el consorcio SH se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual manera, se entiende que se ha llegado a un Acuerdo voluntario de Transacción entre las partes, de conformidad a los artículos 2.469 y siguientes del Código Civil Colombiano y demás normas concordantes y aplicables, por lo cual se pone fin a todas las diferencias o disputas judiciales y extrajudiciales existentes entre ellas, con relación al levantamiento objeto de la presente acta.

coordenadas:

1° 03' 04" N

77° 27' 06" W

Alba nury zambrano matta

27533470



ANEXO

