



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 02 09 2021 No. DE ACTA 426
 UNIDAD FUNCIONAL: OF 3 TIPO DE ACTA DE VECINDAD:
 Fecha comunicación de visita 01 09 2021 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO
 DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Iles VEREDA: Poveriva
 PR Inicial: 397080 PR Final: 397100 Margen: Derecho Izquierdo
 Dirección: Poveriva Nombre propietario: Camilo Torres Segura C.C 80091772

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA
 NOMBRES Y APELLIDOS: Camilo Torres Segura TELÉFONO: _____
 C.C 80.091.772 De: Bogotá Parentesco Propietario

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	1. Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado:	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input type="checkbox"/>
6. Tv satelital	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	_____	8. Otro	_____		

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCESIBILIDAD

1. Cultivos	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	1. Servidumbre	<input type="checkbox"/>	2. Carreteable	<input type="checkbox"/>
2. Ganadería	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	3. Vía Pública	<input type="checkbox"/>		
3. Otros	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	_____	4. Otro	_____		

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana <input type="checkbox"/>	Repellada <input type="checkbox"/>	Ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Concreto <input checked="" type="checkbox"/>	Teja de barro <input checked="" type="checkbox"/>
2. Montañosa <input type="checkbox"/>	Estucada <input type="checkbox"/>	Bloque de concreto <input type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>
3. Ondulada <input checked="" type="checkbox"/>	Pintada <input type="checkbox"/>	Tapia <input type="checkbox"/>	Tableta <input type="checkbox"/>	Eternit <input type="checkbox"/>
4. Escarpada <input type="checkbox"/>	Sin acabados <input checked="" type="checkbox"/>	Prefabricado <input type="checkbox"/>	N.A <input type="checkbox"/>	Zinc <input type="checkbox"/>

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo <input checked="" type="checkbox"/>	Baldosa <input type="checkbox"/>	Reja <input type="checkbox"/>
Mampostería en bloque <input type="checkbox"/>	Concreto <input type="checkbox"/>	Muro <input type="checkbox"/>
Pórticos <input checked="" type="checkbox"/>	Tierra <input type="checkbox"/>	No tiene <input type="checkbox"/>
Combinado <input type="checkbox"/>	Madera <input type="checkbox"/>	Postes de madera <input type="checkbox"/>
Otro _____	Cerámica <input checked="" type="checkbox"/>	Otro _____

VoBo. Propietario

GRIETAS Y FISURAS	INDICADORES	HUMEDADES	OTROS	HUNDIMIENTO DE PISOS
Muros <input type="checkbox"/>	Muros <input checked="" type="checkbox"/>	Muro de contención <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Pisos <input type="checkbox"/>	Pisos <input type="checkbox"/>	Filtros <input type="checkbox"/>		
Losa <input type="checkbox"/>	Losa <input type="checkbox"/>	Drenajes <input type="checkbox"/>	DESPLAZAMIENTOS	
Columnas <input type="checkbox"/>	Columnas <input type="checkbox"/>		Muros <input type="checkbox"/> Columnas <input type="checkbox"/>	
Otro <u>Ninguno</u>	Otro _____	<u>Ninguno</u>	Otro <u>Ninguno</u>	

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

SI NO

Que fecha fue construida esta estructura?

Su construcción cuenta con diseño Estructural ?:

SI NO

2014

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexan 2 fotografias Coordenadas: 10° 1' 30.62" N
-77° 29' 12.41" W

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No presenta

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

sin fallas ni deslizamientos

Para constancia firman quienes intervienen, a los 2 dias del mes de septiembre de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: [Firma]
Nombre: Jamil Torres Segura
Cédula: 80091772
Teléfono: 300 3825400

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: [Firma]
Nombre: Jorge Perez Blanco
Cédula: 599215
Cargo: Director Técnico

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD


Firma: [Firma]
Nombre: Luis Fernando Timana Ortega
Cédula: 1000300448
Cargo: Ingeniero Auxiliar de Campo

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA






Firma: [Firma]
Nombre: Andrés Uispac M
Cédula: 1010192352
Cargo: Jefe Oficina Técnica

REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)









Identificación de entrega de material y firma de acta de cierre por parte de propietario de la vivienda





REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)





ANEXO

El día jueves 2 de septiembre del 2017 se realiza visita en vivienda del señor Camilo Torres, con el fin de elaborar acta de vecindad de cierre.

La visita es atendida por el propietario de la vivienda, a quien se realiza entrega de 1 canete de pintura pintuland tipo 9 en compensación por afectaciones presentadas.

En consecuencia, el señor Camilo Torres, manifiesta su aceptación en la presente acta y declara recibirla a satisfacción, así como declara que el consorcio SH se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

De igual manera se entiende se ha llegado a un acuerdo voluntario de transacción entre las partes, de conformidad a los artículos 2.469 y siguientes del código civil colombiano y demás normas concordantes y aplicables, por lo cual pone fin a todas las diferencias o disputas judiciales y extrajudiciales existentes entre ellas con relación al levantamiento objeto del presente cierre.

ANEXO

