



ACTA DE VICINDAD

Fecha Aprobación:
13/07/2017

Versión: 01

Fecha de elaboración: 22 07 2021

No. DE ACTA 174

UNIDAD FUNCIONAL: UTA

TIPO DE ACTA DE VICINDAD:

Fecha comunicación de visita 25/07/2021 Inicial Seguimiento Final

TIPO DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA MURO ACCESO OTRO

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

DEPARTAMENTO: Nariño MUNICIPIO: Imues VEREDA: Pedregal

PR Inicial: 02+310 PR Final: 02+315 Margen: Derecho Izquierdo

Dirección: Pedregal Nombre propietario: Elsa del Socorro Caicedo c.c 36930985

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA DILIGENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS: Elsa del Socorro Caicedo TELÉFONO: 3152631875

c.c 36930985 De: Togueres Parentesco Propietaria

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

Tenencia: Propietario Arrendatario Administrador Otro: _____

SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES USO ACTUAL

1. Agua:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Comercial	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Institucional	<input type="checkbox"/>	4. Industrial	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Mixto	<input type="checkbox"/>	6. Educativo	<input type="checkbox"/>
4. Teléfonos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Recreacional	<input type="checkbox"/>	8. Baldío	<input type="checkbox"/>
5. Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Residencial	<input type="checkbox"/>	10. Agropecuario	<input type="checkbox"/>
6. Tv satelital	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Minero	<input type="checkbox"/>	12. Religioso	<input type="checkbox"/>
7. Otro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Otro	_____		

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

1. Cultivos	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Servidumbre	<input type="checkbox"/>	2. Carreteable	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Ganadería	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Vía Pública	<input type="checkbox"/>		
3. Otros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Otro	_____		

TOPOGRAFÍA	FACHADA	MUROS	ANDEN	CUBIERTA
1. Plana	Repellada	Ladrillo	Concreto	Teja de barro
2. Montañosa	Estucada	Bloque de concreto	Tierra	Losa
3. Ondulada	Pintada	Tapia	Tableta	Eternit
4. Escarpada	Sin acabados	Prefabricado	N.A	Zinc

ESTRUCTURA	PISOS	CERRAMIENTO
Mampostería en ladrillo	Baldosa	Reja
Mampostería en bloque	Concreto	Muro
Pórticos	Tierra	No tiene
Combinado	Madera	Postes de madera
Otro _____	Cerámica	Otro _____



ACTA DE VECINDAD

Fecha Aprobación: 13/07/2017

Versión: 01

GRIETAS Y FISURAS

Muros []
Pisos []
Losa []
Columnas []
Otro Ninguno

HUMEDADES

Muros []
Pisos []
Losa []
Columnas []
Otro Ninguno

OTROS

Muro de contención []
Filtros []
Drenajes []
Ninguno

HUNDIMIENTO DE PISOS

Si [] No [X]

DESPLAZAMIENTOS

Muros [] Columnas []
Otro Ninguno

Preguntas de la edificación:

Su construcción cuenta con permiso de Planeación ?:

[X] SI [] NO
[] SI [] NO

Que fecha fue construida esta estructura?

5 años aproximadamente

OBSERVACIONES ADICIONALES

Se realiza acta de cierre a vivienda.

Anexo: 2 fotografias

FALLAS PRESENTES EN LAS ESTRUCTURAS:

No Presenta

CONDICIONES ACTUALES DEL ÁREA ALEDAÑA (deslizamientos, fallas, perdida de banca, etc.)

No presenta

Para constancia firman quienes intervienen, a los 23 dias del mes de Julio de 2021

PROPIETARIO O REPRESENTANTE

Firma: Elsa del Socorro Caicedo Rodriguez
Nombre: Elsa del Socorro Caicedo
Cédula: 36930955
Teléfono: 3150631825

LÍDER LEVANTAMIENTO ACTA DE VECINDAD

Firma: Diana Botino
Nombre: Diana Carolina Botino
Cédula: 1085374544
Cargo: Ing. Aux de Campo

REPRESENTANTE CONSORCIO SH

Firma: Juan Espinosa León
Nombre: Juan Espinosa León
Cédula: 819681
Cargo: Director Técnico

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA

Firma: Julian B. Borene
Nombre: Julian B. Borene
Cédula:
Cargo:



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



FOTO 1. Fachada principal de vivienda.














FOTO 2. Propietaria firmando acta de cierre a satisfacción.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

(registrar Fachada, acceso, pisos, muros, techo, cocina, baño, patio y demás elementos críticos que a futuro deban ser registrados)



ANEXO

El día 29 de Julio de 2021 se realiza visita técnica a la vivienda de la señora Elsa del Socorro Caicedo para llevar a cabo acto de cierre.

La visita es atendida por la propietaria quien manifiesta aceptación en la presente acto de cierre, y declara recibirla a satisfacción; así como declara que el Contrato SIH está a port y salvo por todo concepto.

De igual manera se entiende que se ha llegado a un acuerdo voluntario de transacción entre las partes, de conformidad a los artículos 2469 y siguientes del código civil Colombiano y demás normas concordantes y aplicables por lo cual pone fin a todas las diferencias o disputas judiciales y extrajudiciales existentes entre ellas con relación al levantamiento objeto del presente cierre.

Coordenadas: $1^{\circ} 3' 4.99'' N$; $-77^{\circ} 23' 3.85'' W$

